Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:27

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-hexa-550-350-mm-komplet-przod-kh001-550-350-p-342.html



Wycieraczki VISEE HEXA 550/350 mm do Nissan Juke, Hyundai Getz, Nissan Pixo – komplet przód (KH001 550 350)

Cena	**49,90 zł**
Numer katalogowy	**KH001 550 350**
Kod producenta	**KH001 550 350**
Kod EAN	**5907377236337**

Opis produktu

Wycieraczki VISEE HEXA 550/350 mm – komplet przód

Płaskie pióra VISEE HEXA – najwyższa linia wycieraczek VISEE. Mocowanie: **SV-U**.

Dlaczego warto

- Cicha praca, także przy zmianie kierunku ruchu pióra
- Aerodynamiczny kształt, skuteczne zbieranie wody przy dużych prędkościach
- Równomierne zużycie pióra na całej długości
- Dokładne zbieranie wody z całej powierzchni szyby
- Solidne, metalowe mocowanie do ramienia

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	HEXA
Rodzaj	Komplet na przednią szybę
Pióro kierowcy	550 mm · mocowanie SV-U
Pióro pasażera	350 mm · mocowanie SV-U
Ilość w opakowaniu	2 szt.
Zamienniki	Bosch AR553S
Kod produktu	KH001 550 350
EAN	5907377236337

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

Chevrolet Matiz Matiz (M200, M250) od 2005

Chevrolet Spark Spark (M150) 2000–2006Spark od 2005

Daewoo Matiz Matiz (M200, M250) 2005–2010

Daihatsu YRVYRV (M2) od 2001

Geely CKCK 2005–2011

Hyundai Getz Getz (TB) 2002–2010

Mitsubishi Mirage Mirage / Space Star VI Hatchback (A0_A) od 2012Mirage VI Saloon (A1_A) od 2013

Nissan Juke Juke (F15) 2010–2019Juke Van (F15) 2010–2019

Nissan Pixo Pixo (UA0) od 2009

Suzuki Alto Alto K10 2012–2014Alto VII (GF, HA25_, HA35_) od 2009

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KH001 550 350, EAN 5907377236337

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)