Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:26

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-hexa-550-550-mm-komplet-przod-kh006-550-550-p-44.html



Wycieraczki VISEE HEXA 550/550 mm do Audi A4 B7, Audi A6 C5, Mercedes Klasa C S203 – komplet przód (KH006 550 550)

Cena	**57,90 zł**
Numer katalogowy	**KH006 550 550**
Kod producenta	**KH006 550 550**
Kod EAN	**5907377234838**

Opis produktu

Wycieraczki VISEE HEXA 550/550 mm – komplet przód

Płaskie pióra VISEE HEXA – najwyższa linia wycieraczek VISEE. Mocowanie: **SV-E**.

Dlaczego warto

- Cicha praca, także przy zmianie kierunku ruchu pióra
- Aerodynamiczny kształt, skuteczne zbieranie wody przy dużych prędkościach
- Równomierne zużycie pióra na całej długości
- Dokładne zbieranie wody z całej powierzchni szyby
- Solidne, metalowe mocowanie do ramienia

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	HEXA
Rodzaj	Komplet na przednią szybę
Pióro kierowcy	550 mm · mocowanie SV-E
Pióro pasażera	550 mm · mocowanie SV-E
Ilość w opakowaniu	2 szt.
Zamienniki	Bosch A933S
Kod produktu	KH006 550 550
EAN	5907377234838

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

Audi Allroad Allroad C5 (4BH) 2000–2005

Mercedes-Benz C-ClassC-Class T-Model (S203) 2001–2007C-Class (W203) 2000–2007

Mercedes-Benz CLKCLK Convertible (A209) 2002–2010CLK (C209) 2002–2009CLK (C208) 1997–2003

Seat Exeo Exeo (3R2) 2008–2013Exeo ST (3R5) 2009–2013

Audi A4A4 B7 Avant (8ED) 2004–2008A4 B7 Convertible (8HE) 2005–2009A4 B6 Convertible (8H7) 2002–2005A4 B7 (8EC) 2004–2008A4 B6 (8E2) 2000–2004A4 B6 Avant (8E5) 2001–2004

Audi A6A6 C5 (4B2, 4B4) 1997–2005A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 1997–2005

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KH006 550 550, EAN 5907377234838

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)