Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:42

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-hexa-580-500-mm-tylna-300-mm-komplet-przod-i-tyl-kh001-580-500-rv-58-300-p-196.html



Wycieraczki VISEE HEXA 580/500 mm + tylna 300 mm – komplet przód i tył (KH001 580 500 RV-58 300)

Cena	**72,90 zł**
Numer katalogowy	**KH001 580 500 RV-58 300**
Kod producenta	**KH001 580 500 RV-58 300**

Opis produktu

Wycieraczki VISEE HEXA 580/500 mm + tylna 300 mm – komplet przód i tył

Płaskie pióra VISEE HEXA – najwyższa linia wycieraczek VISEE. Mocowanie: **SV-U** / **RV-58**.

Dlaczego warto

- Cicha praca, także przy zmianie kierunku ruchu pióra
- Aerodynamiczny kształt, skuteczne zbieranie wody przy dużych prędkościach
- Równomierne zużycie pióra na całej długości
- Dokładne zbieranie wody z całej powierzchni szyby
- Solidne, metalowe mocowanie do ramienia

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	HEXA
Rodzaj	Komplet przód + tył
Pióro kierowcy	580 mm · mocowanie SV-U
Pióro pasażera	500 mm · mocowanie SV-U
Pióro tylne	300 mm · mocowanie RV-58
Ilość w opakowaniu	3 szt.
Kod produktu	KH001 580 500 RV-58 300

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

BMW 33 Touring (E46) 1999–20053 (E46) 1997–2005

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.

ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KH001 580 500 RV-58 300

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)