Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:26

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-hexa-600-350-mm-komplet-przod-kh001-600-350-p-354.html



Wycieraczki VISEE HEXA 600/350 mm do Toyota Yaris, Nissan Note, Kia Picanto III – komplet przód (KH001 600 350)

Cena	**49,90 zł**
Numer katalogowy	**KH001 600 350**
Kod producenta	**KH001 600 350**
Kod EAN	**5907377235316**

Opis produktu

Wycieraczki VISEE HEXA 600/350 mm – komplet przód

Płaskie pióra VISEE HEXA – najwyższa linia wycieraczek VISEE. Mocowanie: **SV-U**.

Dlaczego warto

- Cicha praca, także przy zmianie kierunku ruchu pióra
- Aerodynamiczny kształt, skuteczne zbieranie wody przy dużych prędkościach
- Równomierne zużycie pióra na całej długości
- Dokładne zbieranie wody z całej powierzchni szyby
- Solidne, metalowe mocowanie do ramienia

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	HEXA
Rodzaj	Komplet na przednią szybę
Pióro kierowcy	600 mm · mocowanie SV-U
Pióro pasażera	350 mm · mocowanie SV-U
Ilość w opakowaniu	2 szt.
Zamienniki	Bosch AR605S
Kod produktu	KH001 600 350
EAN	5907377235316

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

Daihatsu Charade Charade VIII od 2011

Honda City City IV Saloon (GE4) 2005–2008City V Saloon (GM2, GM3) 2008–2014

Ford KAKA (RU8) 2008–2016

Kia Picanto Picanto III (JA) od 2017

Mazda 22 (DE_, DH_) 2007–2015

Nissan Note Note (E12) od 2012Note (E11, NE11) 2006–2013

Opel Karl Karl (C16) 2015–2019

Nissan Tiida Tiida Hatchback (C12) od 2014Tiida Saloon (SC11) 2007–2012Tiida Hatchback (C11) 2004–2013

Toyota Urban Cruiser Urban Cruiser (_P1_) 2009–2016

Toyota Yaris Yaris (_P9_) 2005–2014Yaris / Vios Saloon (_P9_) 2005–2013

Tata Indica Indica Vista od 2008

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KH001 600 350, EAN 5907377235316

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)