Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:18

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-hexa-600-400-mm-komplet-przod-kh001-600-400-p-186.html



Wycieraczki VISEE HEXA 600/400 mm do Kia Sportage II, Hyundai Tucson, Toyota Yaris – komplet przód (KH001 600 400)

Cena	**49,90 zł**
Numer katalogowy	**KH001 600 400**
Kod producenta	**KH001 600 400**
Kod EAN	**5907377235293**

Opis produktu

Wycieraczki VISEE HEXA 600/400 mm – komplet przód

Płaskie pióra VISEE HEXA – najwyższa linia wycieraczek VISEE. Mocowanie: **SV-U**.

Dlaczego warto

- Cicha praca, także przy zmianie kierunku ruchu pióra
- Aerodynamiczny kształt, skuteczne zbieranie wody przy dużych prędkościach
- Równomierne zużycie pióra na całej długości
- Dokładne zbieranie wody z całej powierzchni szyby
- Solidne, metalowe mocowanie do ramienia

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	HEXA
Rodzaj	Komplet na przednią szybę
Pióro kierowcy	600 mm · mocowanie SV-U
Pióro pasażera	400 mm · mocowanie SV-U
Ilość w opakowaniu	2 szt.
Zamienniki	Bosch AR601S
Kod produktu	KH001 600 400
EAN	5907377235293

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

BMW 2.5-3.22.5-3.2 Coupe (E9) 1969–1976

Chevrolet Captiva Captiva (C100, C140) od 2006

Citroën CXCX II Break 1985–1992CX I Break (MA) 1975–1985

Dodge Caliber Caliber od 2006

Ford (usa) Windstar Windstar (A3) 1995–2004

Ford Ranger Ranger (TKE) od 2011

Hyundai i10i10 III (AC3, AI3) od 2019

Hyundai i20i20 II Coupe (GB) 2015–2021i20 II (GB, IB) 2014–2020i20 II Hatchback Van (GB, IB) 2015–2021i20 I (PB, PBT) 2008–2015

Hyundai i20 Activei20 Active (IB, GB) 2015–2018

Hyundai ix35ix35 Van 2009–2015ix35 (LM, EL, ELH) 2009–2015

Hyundai Solaris Solaris Saloon (HCR, HCI) od 2017

Hyundai Tucson Tucson (JM) 2004–2010Tucson SUV Van (JM) 2004–2010

Infiniti QX50QX50 II od 2017QX50 I od 2013

Isuzu D-MAXD-MAX III (TFR, TFS) od 2019

KIA Cerato Cerato I Saloon (LD) 2004–2009Cerato I Hatchback (LD) 2004–2008

KIA RIORIO IV Saloon (SC, FB) od 2017

KIA Sportage Sportage II VAN (KM_) 2008–2010Sportage II (JE_, KM_) 2004–2010

Lada Granta Granta Estate (2194_) od 2018Granta Hatchback (2192_) od 2018Granta (2190_) od 2011

Lada Kalina Kalina II Estate (2194_) 2013–2018Kalina II Hatchback (2192_) 2013–2018Kalina Estate (1117) 2007–2013Kalina Hatchback (1119) 2004–2013Kalina Saloon (1118) 2004–2013

Lancia Ypsilon Ypsilon (843_) 2003–2011

Lexus LSLS (_F3_) 2000–2006

Mazda 22 Hatchback (KB) od 20222 (DY) 2003–2007

Mazda 66 Hatchback (GH) 2007–20136 Estate (GH) 2007–20136 Saloon (GH) 2007–2013

Mazda Premacy Premacy (CP) 1999–2005

Mitsubishi Lancer Lancer VIII Sportback (CX_A) od 2008Lancer VIII (CY_A, CZ_A) od 2007

Nissan X-TrailX-Trail VAN (T31) 2011–2014X-Trail I (T30) 2001–2013X-Trail II (T31) 2007–2013

Opel Antara A Antara A (L07) 2006–2017

Renault Alaskan Alaskan od 2017

Renault Fluence Fluence (L3_) od 2010

Renault Latitude Latitude (L70_) od 2010

Renault Megane Scénic Megane Scénic VAN (JA0/1_) 1997–1999Megane Scénic (JA0/1_) 1996–1999

Renault Scénic Scénic I VAN (FA0_, JA0/1_) 1999–2001Scénic I MPV (JA0/1_, FA0_) 1999–2003

Ssangyong Korando Korando (C300) od 2019Korando (CK) od 2010Korando VAN od 2010

Ssangyong Tivoli Tivoli od 2015Tivoli Grand od 2021

...oraz 16 innych wersji aut – sprawdź swoje auto w wyszukiwarce.

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.

ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KH001 600 400, EAN 5907377235293

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)