Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:16

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-hexa-600-480-mm-komplet-przod-kh012-600-480-p-69.html



Wycieraczki VISEE HEXA 600/480 mm do VW Golf VI, VW Passat B7, Honda Civic XI – komplet przód (KH012 600 480)

Cena	**57,90 zł**
Numer katalogowy	**KH012 600 480**
Kod producenta	**KH012 600 480**
Kod EAN	**5907377236412**

Opis produktu

Wycieraczki VISEE HEXA 600/480 mm – komplet przód

Płaskie pióra VISEE HEXA – najwyższa linia wycieraczek VISEE. Mocowanie: **SV-K**.

Dlaczego warto

- Cicha praca, także przy zmianie kierunku ruchu pióra
- Aerodynamiczny kształt, skuteczne zbieranie wody przy dużych prędkościach
- Równomierne zużycie pióra na całej długości
- Dokładne zbieranie wody z całej powierzchni szyby
- Solidne, metalowe mocowanie do ramienia

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	HEXA
Rodzaj	Komplet na przednią szybę
Pióro kierowcy	600 mm · mocowanie SV-K
Pióro pasażera	480 mm · mocowanie SV-K
Ilość w opakowaniu	2 szt.
Zamienniki	Bosch A620S
Kod produktu	KH012 600 480
EAN	5907377236412

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

BYD Atto 2 Atto 2 od 2024

BYD Seal Seal od 2022

Audi Q2Q2 (GAB, GAG) od 2016

Honda Civic Civic XI Hatchback (FL) od 2022Civic XI Saloon (FE) od 2021

Polestar Polestar 2 Polestar 2 (534) od 2019

Volkswagen CCVW CC B7 (358) 2011–2016

Volkswagen GolfVW Golf VI Convertible (517) 2011–2016

Volkswagen JettaVW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 2010–2018

Volkswagen PassatVW Passat Alltrack B7 Variant (365) 2012–2014VW Passat B7 (362) 2010–2014VW Passat B7 Variant (365) 2010–2015VW Passat B7 Estate Van (365) 2010–2014

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KH012 600 480, EAN 5907377236412

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)