Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:18

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-hexa-600-550-mm-komplet-przod-kh005-600-550-p-169.html



Wycieraczki VISEE HEXA 600/550 mm do Renault Kangoo BE BOP, Mercedes Citan W415, Bentley Continental – komplet przód (KH005 600 550)

Cena	**57,90 zł**
Numer katalogowy	**KH005 600 550**
Kod producenta	**KH005 600 550**
Kod EAN	**5907377236092**

Opis produktu

Wycieraczki VISEE HEXA 600/550 mm – komplet przód

Płaskie pióra VISEE HEXA – najwyższa linia wycieraczek VISEE. Mocowanie: **SV-D**.

Dlaczego warto

- Cicha praca, także przy zmianie kierunku ruchu pióra
- Aerodynamiczny kształt, skuteczne zbieranie wody przy dużych prędkościach
- Równomierne zużycie pióra na całej długości
- Dokładne zbieranie wody z całej powierzchni szyby
- Solidne, metalowe mocowanie do ramienia

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	HEXA
Rodzaj	Komplet na przednią szybę
Pióro kierowcy	600 mm · mocowanie SV-D
Pióro pasażera	550 mm · mocowanie SV-D
Ilość w opakowaniu	2 szt.
Zamienniki	Bosch A424S
Kod produktu	KH005 600 550
EAN	5907377236092

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

Bentley Continental Continental Convertible (3S_) od 2018Continental Convertible (3W_, 394) 2006–2018Continental Coupe (3S3) od 2017

Bentley Flying Spur Flying Spur (4W_) od 2013

Mercedes-Benz Citan Citan Box Body/MPV (W415) 2012–2021Citan Mixto (Double Cabin) (W415) 2012–2021

Saab 9-59-5 (YS3E) 1997–20099-5 Estate (YS3E) 1998–2009

Renault Kangoo Kangoo / Grand Kangoo II (KW0/1_) od 2008Kangoo BE BOP (KW0/1_) od 2009Kangoo Express (FW0/1_) od 2008

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KH005 600 550, EAN 5907377236092

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)