Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:18

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-hexa-600-600-mm-komplet-przod-kh004-600-600-p-690.html



Wycieraczki VISEE HEXA 600/600 mm do Mercedes Klasa C C204, Mercedes Klasa E, Mercedes CLS – komplet przód (KH004 600 600)

Cena	**57,90 zł**
Numer katalogowy	**KH004 600 600**
Kod producenta	**KH004 600 600**
Kod EAN	**5907377237334**

Opis produktu

Wycieraczki VISEE HEXA 600/600 mm – komplet przód

Płaskie pióra VISEE HEXA – najwyższa linia wycieraczek VISEE. Mocowanie: **SV-C**.

Dlaczego warto

- Cicha praca, także przy zmianie kierunku ruchu pióra
- Aerodynamiczny kształt, skuteczne zbieranie wody przy dużych prędkościach
- Równomierne zużycie pióra na całej długości
- Dokładne zbieranie wody z całej powierzchni szyby
- Solidne, metalowe mocowanie do ramienia

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	HEXA
Rodzaj	Komplet na przednią szybę
Pióro kierowcy	600 mm · mocowanie SV-C
Pióro pasażera	600 mm · mocowanie SV-C
Ilość w opakowaniu	2 szt.
Zamienniki	Bosch A825S
Kod produktu	KH004 600 600
EAN	5907377237334

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

Mercedes-Benz C-ClassC-Class Coupe (C204) od 2011C-Class (W204) 2007–2014C-Class T-Model (S204) 2007–2014

Mercedes-Benz CLSCLS Shooting Brake (X218) 2012–2017CLS (C218) 2011–2017

Mercedes-Benz E-ClassE-Class (W212) 2009–2016E-Class Convertible (A207) 2010–2016E-Class Coupe (C207) 2009–2016E-Class T-Model (S212) 2009–2016

Mercedes-Benz S-ClassS-Class Coupe (C217) 2014–2020

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KH004 600 600, EAN 5907377237334

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)