Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:38

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-hexa-650-380-mm-komplet-przod-kh004-650-380-p-273.html



Wycieraczki VISEE HEXA 650/380 mm do Ford Fiesta, Citroën Berlingo, Peugeot Partner – komplet przód (KH004 650 380)

Cena	**57,90 zł**
Numer katalogowy	**KH004 650 380**
Kod producenta	**KH004 650 380**
Kod EAN	**5907377234906**

Opis produktu

Wycieraczki VISEE HEXA 650/380 mm – komplet przód

Płaskie pióra VISEE HEXA – najwyższa linia wycieraczek VISEE. Mocowanie: **SV-C**.

Dlaczego warto

- Cicha praca, także przy zmianie kierunku ruchu pióra
- Aerodynamiczny kształt, skuteczne zbieranie wody przy dużych prędkościach
- Równomierne zużycie pióra na całej długości
- Dokładne zbieranie wody z całej powierzchni szyby
- Solidne, metalowe mocowanie do ramienia

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	HEXA
Rodzaj	Komplet na przednią szybę
Pióro kierowcy	650 mm · mocowanie SV-C
Pióro pasażera	380 mm · mocowanie SV-C
Ilość w opakowaniu	2 szt.
Zamienniki	Bosch A432S
Kod produktu	KH004 650 380
EAN	5907377234906

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

Citroën Berlingo Berlingo Box Body/MPV (B9) 2008–2021Berlingo Platform/Chassis (B9) 2008–2021Berlingo / Berlingo First Box Body/MPV (M_) 1996–2011Berlingo Multispace (B9) 2008–2021

Ford Fiesta Fiesta Saloon 2010–2017Fiesta VI (CB1, CCN) 2008–2018Fiesta VI Van 2008–2017

Fiat 500L500L (351_, 352_) 2012–2021

Peugeot Partner Partner Platform/Chassis od 2009Partner Box Body/MPV od 2008Partner Origin MPV (G_) 2008–2013Partner

Origin Box Body/MPV (G_) 2008–2015Partner Tepee od 2008

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KH004 650 380, EAN 5907377234906

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)