Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:39

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-hexa-650-400-mm-tylna-280-mm-komplet-przod-i-tyl-kh001-650-400-rv-c-280-p-533.html



Wycieraczki VISEE HEXA 650/400 mm + tylna 280 mm – komplet przód i tył (KH001 650 400 RV-C 280)

Cena	**72,90 zł**
Numer katalogowy	**KH001 650 400 RV-C 280**
Kod producenta	**KH001 650 400 RV-C 280**

Opis produktu

Wycieraczki VISEE HEXA 650/400 mm + tylna 280 mm – komplet przód i tył

Płaskie pióra VISEE HEXA – najwyższa linia wycieraczek VISEE. Mocowanie: **SV-U** / **RV-C**.

Dlaczego warto

- Cicha praca, także przy zmianie kierunku ruchu pióra
- Aerodynamiczny kształt, skuteczne zbieranie wody przy dużych prędkościach
- Równomierne zużycie pióra na całej długości
- Dokładne zbieranie wody z całej powierzchni szyby
- Solidne, metalowe mocowanie do ramienia

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	HEXA
Rodzaj	Komplet przód + tył
Pióro kierowcy	650 mm · mocowanie SV-U
Pióro pasażera	400 mm · mocowanie SV-U
Pióro tylne	280 mm · mocowanie RV-C
Ilość w opakowaniu	3 szt.
Kod produktu	KH001 650 400 RV-C 280

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

Hyundai Creta Creta 2016–2021

Hyundai Kona Kona SUV Van (OS, OSE, OSI) od 2017Kona (OS, OSE, OSI) 2017–2023

Kia RIORIO IV (YB, SC, FB) od 2017RIO III Hatchback Van (UB) od 2011RIO III (UB) 2011–2017

Kia Sorento Sorento III (UM) 2015–2020

Kia Stonic Stonic (YB) od 2017Stonic Hatchback Van (YB) od 2017

Toyota Avensis Verso Avensis Verso (_M2_) 2001–2009

Toyota Corolla Verso Corolla Verso (ZER_, ZZE12_, R1_) 2004–2009

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KH001 650 400 RV-C 280

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)