Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:26

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-hexa-650-430-mm-komplet-przod-kh001-650-430-p-510.html



Wycieraczki VISEE HEXA 650/430 mm do Nissan Qashqai II, Mazda 3, Mazda CX-5 – komplet przód (KH001 650 430)

Cena	**49,90 zł**
Numer katalogowy	**KH001 650 430**
Kod producenta	**KH001 650 430**
Kod EAN	**5907377234593**

Opis produktu

Wycieraczki VISEE HEXA 650/430 mm – komplet przód

Płaskie pióra VISEE HEXA – najwyższa linia wycieraczek VISEE. Mocowanie: **SV-U**.

Dlaczego warto

- Cicha praca, także przy zmianie kierunku ruchu pióra
- Aerodynamiczny kształt, skuteczne zbieranie wody przy dużych prędkościach
- Równomierne zużycie pióra na całej długości
- Dokładne zbieranie wody z całej powierzchni szyby
- Solidne, metalowe mocowanie do ramienia

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	HEXA
Rodzaj	Komplet na przednią szybę
Pióro kierowcy	650 mm · mocowanie SV-U
Pióro pasażera	430 mm · mocowanie SV-U
Ilość w opakowaniu	2 szt.
Kod produktu	KH001 650 430
EAN	5907377234593

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

Honda CR-VCR-V III (RE_) 2006–2012

Infiniti Q50Q50 od 2013

Infiniti Q60Q60 Convertible od 2013Q60 Coupe od 2013

Infiniti QX60QX60 od 2013

Mazda 33 Hatchback (BP) od 20183 Saloon (BP_) od 2018

Mazda CX-5CX-5 (KL_, KM) od 2025

Nissan Altima Altima (L32) 2006–2013

Nissan Qashqai Qashqai II (J11, J11_) 2013–2021

Nissan X-TrailX-Trail III (T32_, T32R, T32RR) od 2013

Renault Kadjar Kadjar (HA_, HL_) od 2015

Renault Koleos Koleos II (HC_) od 2016

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KH001 650 430, EAN 5907377234593

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)