Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:18

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-hexa-650-430-mm-komplet-przod-kh002-650-430-p-143.html



Wycieraczki VISEE HEXA 650/430 mm do Peugeot 207 CC, Ford Focus II, Alpina B6 – komplet przód (KH002 650 430)

Cena	**57,90 zł**
Numer katalogowy	**KH002 650 430**
Kod producenta	**KH002 650 430**
Kod EAN	**5907377234722**

Opis produktu

Wycieraczki VISEE HEXA 650/430 mm – komplet przód

Płaskie pióra VISEE HEXA – najwyższa linia wycieraczek VISEE. Mocowanie: **SV-A**.

Dlaczego warto

- Cicha praca, także przy zmianie kierunku ruchu pióra
- Aerodynamiczny kształt, skuteczne zbieranie wody przy dużych prędkościach
- Równomierne zużycie pióra na całej długości
- Dokładne zbieranie wody z całej powierzchni szyby
- Solidne, metalowe mocowanie do ramienia

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	HEXA
Rodzaj	Komplet na przednią szybę
Pióro kierowcy	650 mm · mocowanie SV-A
Pióro pasażera	430 mm · mocowanie SV-A
Ilość w opakowaniu	2 szt.
Zamienniki	Bosch A977S
Kod produktu	KH002 650 430
EAN	5907377234722

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

Alpina B6B6 Convertible (F12) 2011–2016B6 Gran Coupe (F06) 2014–2016B6 Coupe (F13) 2011–2016

Ford Focus Focus II Convertible 2006–2010Focus II Saloon (DB_, FCH, DH) 2005–2012Focus II (DA_, HCP, DP) 2004–2012Focus II Turnier (DA_, FFS, DS) 2004–2012

Peugeot 207207 SW (WK_) 2007–2013207 Hatchback Van (WA_, WC_) od 2007207 SW Estate Van (WK_) 2007–2012207 (WA_, WC_) 2006–2015207 CC (WD_) 2007–2015

Porsche 924924 1975–1989

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KH002 650 430, EAN 5907377234722

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)