Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:33

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-hexa-650-450-mm-tylna-280-mm-komplet-przod-i-tyl-kh012-650-450-rv-s-280-p-22.html



Wycieraczki VISEE HEXA 650/450 mm + tylna 280 mm – komplet przód i tył (KH012 650 450 RV-S 280)

Cena	**81,90 zł**
Numer katalogowy	**KH012 650 450 RV-S 280**
Kod producenta	**KH012 650 450 RV-S 280**

Opis produktu

Wycieraczki VISEE HEXA 650/450 mm + tylna 280 mm – komplet przód i tył

Płaskie pióra VISEE HEXA – najwyższa linia wycieraczek VISEE. Mocowanie: **SV-K** / **RV-S**.

Dlaczego warto

- Cicha praca, także przy zmianie kierunku ruchu pióra
- Aerodynamiczny kształt, skuteczne zbieranie wody przy dużych prędkościach
- Równomierne zużycie pióra na całej długości
- Dokładne zbieranie wody z całej powierzchni szyby
- Solidne, metalowe mocowanie do ramienia

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	HEXA
Rodzaj	Komplet przód + tył
Pióro kierowcy	650 mm · mocowanie SV-K
Pióro pasażera	450 mm · mocowanie SV-K
Pióro tylne	280 mm · mocowanie RV-S
Ilość w opakowaniu	3 szt.
Kod produktu	KH012 650 450 RV-S 280

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

Audi A1A1 Sportback (GBA) od 2018A1 City Carver (GBH) 2019–2022

Cupra Ateca Ateca (KH7, KHP, KBP) 2018–2026

Volkswagen GolfVW Golf VII Variant (BA5, BV5) 2013–2021VW Golf VAN VII Variant (BA5) 2013–2017VW Golf VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2012–2021VW Golf VII Van (5G1, BQ1) 2012–2017VW Golf Sportsvan VII (AM1, AN1) 2014–2020

Volkswagen PoloVW Polo VI (AW1, BZ1, AE1, BZ3) od 2017

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KH012 650 450 RV-S 280

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)