Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:18

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-hexa-650-480-mm-komplet-przod-kh001-650-480-p-387.html



Wycieraczki VISEE HEXA 650/480 mm do Nissan Qashqai III, Citroën C5 II, Renault Kadjar – komplet przód (KH001 650 480)

Cena	**49,90 zł**
Numer katalogowy	**KH001 650 480**
Kod producenta	**KH001 650 480**
Kod EAN	**5907377236528**

Opis produktu

Wycieraczki VISEE HEXA 650/480 mm – komplet przód

Płaskie pióra VISEE HEXA – najwyższa linia wycieraczek VISEE. Mocowanie: **SV-U**.

Dlaczego warto

- Cicha praca, także przy zmianie kierunku ruchu pióra
- Aerodynamiczny kształt, skuteczne zbieranie wody przy dużych prędkościach
- Równomierne zużycie pióra na całej długości
- Dokładne zbieranie wody z całej powierzchni szyby
- Solidne, metalowe mocowanie do ramienia

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	HEXA
Rodzaj	Komplet na przednią szybę
Pióro kierowcy	650 mm · mocowanie SV-U
Pióro pasażera	480 mm · mocowanie SV-U
Ilość w opakowaniu	2 szt.
Kod produktu	KH001 650 480
EAN	5907377236528

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

Citroën C5C5 I Estate Van (DE_) 2002–2004C5 II Estate Van (RE_) 2004–2008C5 I (DC_) 2001–2004

Honda FR-VFR-V (BE) 2004–2009

Hyundai Sonata Sonata VI (YF) 2010–2015

Infiniti MM (Y51) od 2010

Infiniti Q70Q70 (Y51) od 2013

Mega Club Club 1992–1999

Nissan Ariya Ariya (FE0) od 2020

Nissan Primera Primera Estate (WP12) od 2002

Nissan Qashqai Qashqai III (J12) od 2021

Renault Kadjar Kadjar (HA_, HL_) od 2015

Subaru Outback Outback (BR) od 2009

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KH001 650 480, EAN 5907377236528

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)