Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:42

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-hexa-650-480-mm-tylna-350-mm-komplet-przod-i-tyl-kh005-650-480-rv-i-350-p-465.html



Wycieraczki VISEE HEXA 650/480 mm + tylna 350 mm – komplet przód i tył (KH005 650 480 RV-I 350)

Cena	**81,90 zł**
Numer katalogowy	**KH005 650 480 RV-I 350**
Kod producenta	**KH005 650 480 RV-I 350**

Opis produktu

Wycieraczki VISEE HEXA 650/480 mm + tylna 350 mm – komplet przód i tył

Płaskie pióra VISEE HEXA – najwyższa linia wycieraczek VISEE. Mocowanie: **SV-D** / **RV-I**.

Dlaczego warto

- Cicha praca, także przy zmianie kierunku ruchu pióra
- Aerodynamiczny kształt, skuteczne zbieranie wody przy dużych prędkościach
- Równomierne zużycie pióra na całej długości
- Dokładne zbieranie wody z całej powierzchni szyby
- Solidne, metalowe mocowanie do ramienia

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	HEXA
Rodzaj	Komplet przód + tył
Pióro kierowcy	650 mm · mocowanie SV-D
Pióro pasażera	480 mm · mocowanie SV-D
Pióro tylne	350 mm · mocowanie RV-I
Ilość w opakowaniu	3 szt.
Kod produktu	KH005 650 480 RV-I 350

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

Citroën Jumpy Jumpy III Bus (V_) od 2016Jumpy III Van (V_) od 2016Jumpy III Platform/Chassis (V_) 2016–2025

Citroën Spacetourer Spacetourer Bus (V_) od 2016

Peugeot Expert Expert Van (V_) od 2016

Peugeot Traveller Traveller Bus (V_) od 2016

Toyota Proace Proace Van (MDZ_) od 2016Proace Platform/Chassis (MDZ_) 2016–2025Proace Bus (MPY_) 2016–2025

Toyota Proace Verso Proace Verso Bus (MPY_) od 2016

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KH005 650 480 RV-I 350

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)