Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:39

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-hexa-650-480-mm-tylna-400-mm-komplet-przod-i-tyl-kh004-650-480-rv-q-400-p-613.html



Wycieraczki VISEE HEXA 650/480 mm + tylna 400 mm – komplet przód i tył (KH004 650 480 RV-Q 400)

Cena	**81,90 zł**
Numer katalogowy	**KH004 650 480 RV-Q 400**
Kod producenta	**KH004 650 480 RV-Q 400**

Opis produktu

Wycieraczki VISEE HEXA 650/480 mm + tylna 400 mm – komplet przód i tył

Płaskie pióra VISEE HEXA – najwyższa linia wycieraczek VISEE. Mocowanie: **SV-C** / **RV-Q**.

Dlaczego warto

- Cicha praca, także przy zmianie kierunku ruchu pióra
- Aerodynamiczny kształt, skuteczne zbieranie wody przy dużych prędkościach
- Równomierne zużycie pióra na całej długości
- Dokładne zbieranie wody z całej powierzchni szyby
- Solidne, metalowe mocowanie do ramienia

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	HEXA
Rodzaj	Komplet przód + tył
Pióro kierowcy	650 mm · mocowanie SV-C
Pióro pasażera	480 mm · mocowanie SV-C
Pióro tylne	400 mm · mocowanie RV-Q
Ilość w opakowaniu	3 szt.
Kod produktu	KH004 650 480 RV-Q 400

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

Fiat Talento Talento Bus (296_) 2016–2021Talento Platform/Chassis (296_) 2016–2021Talento Van (296_) 2016–2021

Nissan NV300NV300 Kombi (X82) od 2016NV300 Platform/Chassis (X82) od 2016NV300 Van (X82) od 2016

Nissan Primastar Primastar Van (X82) od 2021Primastar Bus (X82) od 2021

Renault Trafic Trafic III Van (FG_) od 2014Trafic III Platform/Chassis (EG_) od 2014Trafic III Bus (JG_) od 2014

Opel Vivaro Vivaro B Bus (X82) 2014–2019Vivaro B Platform/Chassis (X82) 2014–2019Vivaro B Van (X82) 2014–2019

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KH004 650 480 RV-Q 400

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)