Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:26

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-hexa-650-550-mm-komplet-przod-kh001-650-550-p-563.html



Wycieraczki VISEE HEXA 650/550 mm do Ford Transit, Toyota Venza, VW LT 28-35 II – komplet przód (KH001 650 550)

Cena	**49,90 zł**
Numer katalogowy	**KH001 650 550**
Kod producenta	**KH001 650 550**
Kod EAN	**5907377237075**

Opis produktu

Wycieraczki VISEE HEXA 650/550 mm – komplet przód

Płaskie pióra VISEE HEXA – najwyższa linia wycieraczek VISEE. Mocowanie: **SV-U**.

Dlaczego warto

- Cicha praca, także przy zmianie kierunku ruchu pióra
- Aerodynamiczny kształt, skuteczne zbieranie wody przy dużych prędkościach
- Równomierne zużycie pióra na całej długości
- Dokładne zbieranie wody z całej powierzchni szyby
- Solidne, metalowe mocowanie do ramienia

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	HEXA
Rodzaj	Komplet na przednią szybę
Pióro kierowcy	650 mm · mocowanie SV-U
Pióro pasażera	550 mm · mocowanie SV-U
Ilość w opakowaniu	2 szt.
Zamienniki	Bosch AR655S
Kod produktu	KH001 650 550
EAN	5907377237075

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

Ford Transit Transit Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2000–2014Transit Van (FA_ _) 2000–2014Transit Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2006–2014Transit Tourneo Bus (FC_ _) 2000–2006Transit Tourneo Bus 1994–2014

Hyundai Highway Highway VAN 2001–2004

Hyundai Trajet Trajet (FO) 2000–2008Trajet Box Body/MPV (FO) 1999–2008

Lexus RXRX (_L1_) 2008–2015RX (_U3_) 2003–2008

Peugeot 405405 I Estate Van (15_) 1989–1992

Toyota Venza Venza (_V1_) 2008–2016

VW LTLT 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK) 1996–2006

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KH001 650 550, EAN 5907377237075

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)