Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:40

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-hexa-650-600-mm-tylna-425-mm-komplet-przod-i-tyl-kh020-650-600-rv-7-425-p-918.html



Wycieraczki VISEE HEXA 650/600 mm + tylna 425 mm – komplet przód i tył (KH020 650 600 RV-7 425)

Cena	**81,90 zł**
Numer katalogowy	**KH020 650 600 RV-7 425**
Kod producenta	**KH020 650 600 RV-7 425**

Opis produktu

Wycieraczki VISEE HEXA 650/600 mm + tylna 425 mm – komplet przód i tył

Płaskie pióra VISEE HEXA – najwyższa linia wycieraczek VISEE. Mocowanie: **SV-W** / **RV-7**.

Dlaczego warto

- Cicha praca, także przy zmianie kierunku ruchu pióra
- Aerodynamiczny kształt, skuteczne zbieranie wody przy dużych prędkościach
- Równomierne zużycie pióra na całej długości
- Dokładne zbieranie wody z całej powierzchni szyby
- Solidne, metalowe mocowanie do ramienia

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	HEXA
Rodzaj	Komplet przód + tył
Pióro kierowcy	650 mm · mocowanie SV-W
Pióro pasażera	600 mm · mocowanie SV-W
Pióro tylne	425 mm · mocowanie RV-7
Ilość w opakowaniu	3 szt.
Kod produktu	KH020 650 600 RV-7 425

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

Mercedes-Benz Sprinter Sprinter 3,5-t Platform/Chassis (B907, B910) od 2018Sprinter 3,5-t Tourer Bus (B907) od 2018 Sprinter 3,5-t Van (B907, B910) od 2018Sprinter 3-t Platform/Chassis (B910, B907) od 2018Sprinter 3-t Tourer Bus (B907) od 2018Sprinter 3-t Van (B910) 2018–2025Sprinter 4-t Platform/Chassis (B907, B910) od 2018Sprinter 4-t Van (B907, B910) od 2018Sprinter 5-t Platform/Chassis (B907) od 2018Sprinter 5-t Van (B907) od 2018

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KH020 650 600 RV-7 425

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)