Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:18

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-hexa-700-650-mm-komplet-przod-kh003-700-650r-p-441.html



Wycieraczki VISEE HEXA 700/650 mm do Ford Kuga II, Ford C-MAX II, Mercedes Vito – komplet przód (KH003 700 650R)

Cena	**57,90 zł**
Numer katalogowy	**KH003 700 650R**
Kod producenta	**KH003 700 650R**
Kod EAN	**5907377235453**

Opis produktu

Wycieraczki VISEE HEXA 700/650 mm – komplet przód

Płaskie pióra VISEE HEXA – najwyższa linia wycieraczek VISEE. Mocowanie: **SV-B**.

Dlaczego warto

- Cicha praca, także przy zmianie kierunku ruchu pióra
- Aerodynamiczny kształt, skuteczne zbieranie wody przy dużych prędkościach
- Równomierne zużycie pióra na całej długości
- Dokładne zbieranie wody z całej powierzchni szyby
- Solidne, metalowe mocowanie do ramienia

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	HEXA
Rodzaj	Komplet na przednią szybę
Pióro kierowcy	700 mm · mocowanie SV-B
Pióro pasażera	650 mm · mocowanie SV-B
Ilość w opakowaniu	2 szt.
Zamienniki	Bosch A100S, Bosch A311S
Kod produktu	KH003 700 650R
EAN	5907377235453

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

Ford B-MAXB-MAX (JK) 2012–2017

Ford C-MAXC-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2010–2019

Ford Kuga Kuga II VAN 2014–2019Kuga II (DM2) od 2012Kuga III (DFK) od 2019

Peugeot 307307 SW Estate Van (3E_, 3H_) 2003–2009307 (3A/C) 2000–2012307 Break (3E) 2002–2009

Mercedes-Benz Viano Viano (W639) od 2003

Mercedes-Benz Vito Vito Bus (W639) od 2003Vito / Mixto Van (W639) 2003–2014

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KH003 700 650R, EAN 5907377235453

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)