Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:17

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-hexa-700-700-mm-komplet-przod-kh002-700-700r-p-485.html



Wycieraczki VISEE HEXA 700/700 mm do VW Touran, Peugeot 407, VW Golf Plus V – komplet przód (KH002 700 700R)

Cena	**57,90 zł**
Numer katalogowy	**KH002 700 700R**
Kod producenta	**KH002 700 700R**
Kod EAN	**5907377234647**

Opis produktu

Wycieraczki VISEE HEXA 700/700 mm – komplet przód

Płaskie pióra VISEE HEXA – najwyższa linia wycieraczek VISEE. Mocowanie: **SV-A**.

Dlaczego warto

- Cicha praca, także przy zmianie kierunku ruchu pióra
- Aerodynamiczny kształt, skuteczne zbieranie wody przy dużych prędkościach
- Równomierne zużycie pióra na całej długości
- Dokładne zbieranie wody z całej powierzchni szyby
- Solidne, metalowe mocowanie do ramienia

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	HEXA
Rodzaj	Komplet na przednią szybę
Pióro kierowcy	700 mm · mocowanie SV-A
Pióro pasażera	700 mm · mocowanie SV-A
Ilość w opakowaniu	2 szt.
Zamienniki	Bosch A950S
Kod produktu	KH002 700 700R
EAN	5907377234647

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

Ford Galaxy Galaxy I (WGR) 1995–2006

Peugeot 407407 (6D_) 2004–2011407 Coupe (6C_) od 2005407 SW (6E_, 6D_) 2004–2011407 SW Estate Van (6E_) 2004–2010

Seat Alhambra Alhambra (7V8, 7V9) 1996–2010Alhambra VAN (7V8, 7V9) 1996–2010

Volkswagen SharanVW Sharan (7M8, 7M9, 7M6) 1995–2010

Volkswagen TouranVW Touran (1T1, 1T2) 2003–2010VW Touran Box Body/MPV (1T1, 1T2) 2003–2010

Volkswagen GolfVW Golf Plus V (5M1, 521) 2004–2013

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KH002 700 700R, EAN 5907377234647

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)