Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:27

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-hexa-750-650-mm-komplet-przod-kh004-750-650r-p-333.html



Wycieraczki VISEE HEXA 750/650 mm do Peugeot 308 CC, Ford S-MAX, Citroën C4 II – komplet przód (KH004 750 650R)

Cena	**57,90 zł**
Numer katalogowy	**KH004 750 650R**
Kod producenta	**KH004 750 650R**
Kod EAN	**5907377234913**

Opis produktu

Wycieraczki VISEE HEXA 750/650 mm – komplet przód

Płaskie pióra VISEE HEXA – najwyższa linia wycieraczek VISEE. Mocowanie: **SV-C**.

Dlaczego warto

- Cicha praca, także przy zmianie kierunku ruchu pióra
- Aerodynamiczny kształt, skuteczne zbieranie wody przy dużych prędkościach
- Równomierne zużycie pióra na całej długości
- Dokładne zbieranie wody z całej powierzchni szyby
- Solidne, metalowe mocowanie do ramienia

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	HEXA
Rodzaj	Komplet na przednią szybę
Pióro kierowcy	750 mm · mocowanie SV-C
Pióro pasażera	650 mm · mocowanie SV-C
Ilość w opakowaniu	2 szt.
Zamienniki	Bosch A120S
Kod produktu	KH004 750 650R
EAN	5907377234913

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

Citroën C4C4 II (NC_) od 2009C4 II Hatchback Van (NC_) od 2009

Citroën DS4DS4 (NX_) 2011–2015

Citroën DS5DS5 2011–2015

DS DS 4 / DS 4 CrossbackDS 4 / DS 4 Crossback (NX_) 2015–2018

DS DS 5DS 5 (KF_) 2015–2018

Ford Galaxy Galaxy II (WA6) 2006–2015Galaxy MK II VAN (WA6) 2006–2015

Ford S-MAXS-MAX VAN (WA6) 2007–2014S-MAX (WA6) 2006–2014

Peugeot 308308 I (4A_, 4C_) 2007–2015308 SW I (4E_, 4H_) 2007–2014308 CC (4B_) 2009–2014

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KH004 750 650R, EAN 5907377234913

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)