Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:38

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-hexa-750-750-mm-komplet-przod-kh003-750-750r-p-483.html



Wycieraczki VISEE HEXA 750/750 mm do Ford S-MAX, Ford Transit V363, Ford Galaxy III – komplet przód (KH003 750 750R)

Cena	**57,90 zł**
Numer katalogowy	**KH003 750 750R**
Kod producenta	**KH003 750 750R**
Kod EAN	**5907377236306**

Opis produktu

Wycieraczki VISEE HEXA 750/750 mm – komplet przód

Płaskie pióra VISEE HEXA – najwyższa linia wycieraczek VISEE. Mocowanie: **SV-B**.

Dlaczego warto

- Cicha praca, także przy zmianie kierunku ruchu pióra
- Aerodynamiczny kształt, skuteczne zbieranie wody przy dużych prędkościach
- Równomierne zużycie pióra na całej długości
- Dokładne zbieranie wody z całej powierzchni szyby
- Solidne, metalowe mocowanie do ramienia

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	HEXA
Rodzaj	Komplet na przednią szybę
Pióro kierowcy	750 mm · mocowanie SV-B
Pióro pasażera	750 mm · mocowanie SV-B
Ilość w opakowaniu	2 szt.
Zamienniki	Bosch A214S
Kod produktu	KH003 750 750R
EAN	5907377236306

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

Ford Galaxy Galaxy III (CK) 2015–2023

Ford S-MAXS-MAX (CJ, WA6) 2015–2023

Ford Transit Transit V363 Bus (FAD, FBD) od 2013Transit V363 Platform/Chassis (FED, FFD) od 2013Transit V363 Van (FCD, FDD) od 2013

Ford Transit Connect Transit Connect MPV od 2013Transit Connect V408 Box Body/MPV od 2013

Ford Tourneo Connect Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 MPV 2013–2022

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KH003 750 750R, EAN 5907377236306

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)