Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:26

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-hexa-kh001-550-530-rv-e-400-komplet-przod-tyl-p-1329.html



Wycieraczki VISEE HEXA 550/530 mm + tylna 400 mm – komplet przód i tył (KH001 550 530 RV-E 400)

Cena	**72,90 zł**
Numer katalogowy	**KH001 550 530 RV-E 400**
Kod producenta	**KH001 550 530 RV-E 400**

Opis produktu

Wycieraczki VISEE HEXA 550/530 mm + tylna 400 mm – komplet przód i tył

Płaskie pióra VISEE HEXA – najwyższa linia wycieraczek VISEE, w komplecie z tylną wycieraczką VISEE BACKSIDE. Mocowanie: **SV-U** / **RV-E**.

Dlaczego warto

- Cicha praca, także przy zmianie kierunku ruchu pióra
- Aerodynamiczny kształt, skuteczne zbieranie wody przy dużych prędkościach
- Równomierne zużycie pióra na całej długości
- Dokładne zbieranie wody z całej powierzchni szyby
- Solidne, metalowe mocowanie do ramienia

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	HEXA + BACKSIDE
Rodzaj	Komplet przód + tył
Pióro kierowcy	550 mm · mocowanie SV-U
Pióro pasażera	530 mm · mocowanie SV-U
Pióro tylne	400 mm · mocowanie RV-E
Ilość w opakowaniu	3 szt.
Kod produktu	KH001 550 530 RV-E 400

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

CITROËN XM Break (Y4) 1994–2000

CITROËN XM Break (Y3) 1989–1994

FORD Transit Bus (E_ _) 1991–2000

FORD Transit Van (E_ _) 1991–2000

FORD Transit Platform/Chassis (E_ _) 1991–2000

LAND ROVER Discovery IV VAN (L319) 2011–2017

LAND ROVER Discovery IV (L319) 2009–2018

LAND ROVER Discovery III VAN (L319) 2007–2009

LAND ROVER Discovery III (L319) 2004–2009

LAND ROVER Range Rover Sport I (L320) 2005–2013

TOYOTA Land Cruiser Prado (_J12_) 2002–2010

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KH001 550 530 RV-E 400

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)