Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:20

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-hexa-kh005-650-480-mrset-pl-350-adpl-08-komplet-przod-tyl-p-1317.html



Wycieraczki VISEE HEXA 650/480 mm + tylna MultiREAR 350 mm – komplet przód i tył (KH005 650 480 MRSET PL 350 + ADPL 08)

Cena	**81,90 zł**
Numer katalogowy	**KH005 650 480 MRSET PL 350 + ADPL 08**
Kod producenta	**KH005 650 480 MRSET PL 350 + ADPL 08**

Opis produktu

Wycieraczki VISEE HEXA 650/480 mm + tylna MultiREAR 350 mm – komplet przód i tył

Płaskie pióra VISEE HEXA – najwyższa linia wycieraczek VISEE, w komplecie z tylną wycieraczką VISEE MultiREAR. Mocowanie: **SV-D / MultiREAR PL + adapter ADPL 08**.

Dlaczego warto

- Cicha praca, także przy zmianie kierunku ruchu pióra
- Aerodynamiczny kształt, skuteczne zbieranie wody przy dużych prędkościach
- Równomierne zużycie pióra na całej długości
- Dokładne zbieranie wody z całej powierzchni szyby
- Solidne, metalowe mocowanie do ramienia

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	HEXA + MultiREAR
Rodzaj	Komplet przód + tył
Pióro kierowcy	650 mm · mocowanie SV-D
Pióro pasażera	480 mm · mocowanie SV-D
Pióro tylne	350 mm · mocowanie MultiREAR PL + adapter ADPL 08
Ilość w opakowaniu	3 szt.
Kod produktu	KH005 650 480 MRSET PL 350 + ADPL 08

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

CITROËN Nemo MPV od 2009

CITROËN Nemo Box Body/MPV (AA_) od 2008

FIAT Fiorino Box Body/MPV (225_) od 2007

FIAT Fiorino MPV (225_) od 2007

FIAT Qubo (225_) od 2008

PEUGEOT Bipper (AA_) od 2008

PEUGEOT Bipper Tepee od 2008

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KH005 650 480 MRSET PL 350 + ADPL 08

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)