Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:18

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-hexa-kh005-650-480-rv-9-290-komplet-przod-tyl-p-1309.html



Wycieraczki VISEE HEXA 650/480 mm + tylna 290 mm – komplet przód i tył (KH005 650 480 RV-9 290)

Cena	**81,90 zł**
Numer katalogowy	**KH005 650 480 RV-9 290**
Kod producenta	**KH005 650 480 RV-9 290**

Opis produktu

Wycieraczki VISEE HEXA 650/480 mm + tylna 290 mm – komplet przód i tył

Płaskie pióra VISEE HEXA – najwyższa linia wycieraczek VISEE, w komplecie z tylną wycieraczką VISEE BACKSIDE. Mocowanie: **SV-D / RV-9**.

Dlaczego warto

- Cicha praca, także przy zmianie kierunku ruchu pióra
- Aerodynamiczny kształt, skuteczne zbieranie wody przy dużych prędkościach
- Równomierne zużycie pióra na całej długości
- Dokładne zbieranie wody z całej powierzchni szyby
- Solidne, metalowe mocowanie do ramienia

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	HEXA + BACKSIDE
Rodzaj	Komplet przód + tył
Pióro kierowcy	650 mm · mocowanie SV-D
Pióro pasażera	480 mm · mocowanie SV-D
Pióro tylne	290 mm · mocowanie RV-9
Ilość w opakowaniu	3 szt.
Kod produktu	KH005 650 480 RV-9 290

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

CITROËN Jumpy III Bus (V_) od 2016

CITROËN Jumpy III Van (V_) od 2016

CITROËN Jumpy III Platform/Chassis (V_) 2016–2025

CITROËN Spacetourer Bus (V_) od 2016

OPEL Vivaro C Bus (K0) 2019–2025

PEUGEOT Expert Van (V_) od 2016

PEUGEOT Traveller Bus (V_) od 2016

TOYOTA Proace Van (MDZ_) od 2016

TOYOTA Proace Bus (MPY_) 2016–2025

TOYOTA Proace Platform/Chassis (MDZ_) 2016–2025

TOYOTA Proace Verso Bus (MPY_) od 2016

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KH005 650 480 RV-9 290

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)