Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:27

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-multiset-400-350-mm-komplet-z-adapterem-sv-u-kmsvu-400-350-p-317.html



Wycieraczki VISEE MULTISET 400/350 mm do Seat Panda, Suzuki Super Carry, Subaru Libero – komplet z adapterem SV-U (KMSVU 400 350)

Cena	**55,90 zł**
Numer katalogowy	**KMSVU 400 350**
Kod producenta	**KMSVU 400 350**

Opis produktu

Wycieraczki VISEE MULTISET 400/350 mm – komplet z adapterem SV-U

VISEE MULTISET – płaskie pióra z wymiennym adapterem, dopasowanym do mocowania ramienia w Twoim aucie. Mocowanie: **SV-U**.

Dlaczego warto

- Płaska konstrukcja bez widocznego stelaża
- Adapter dobrany do typu mocowania
- Równy docisk gumy do szyby
- Prosta wymiana bez narzędzi

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	MULTISET
Rodzaj	Komplet na przednią szybę
Pióro kierowcy	MSET 400/16 · mocowanie 5903728038667
Pióro pasażera	MSET 350/14 · mocowanie 5903728038643
Adapter (2 szt.)	MSET ADU · mocowanie 5903728038964
Ilość w opakowaniu	2 szt.
Kod produktu	KMSVU 400 350

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

Daewoo Damas Damas Bus 1995–1998Damas Van 1991–1998

Daihatsu Charade Charade I (G10) 1977–1983

Daihatsu Cuore Cuore IV (L501) 1995–1998

Fiat 127127 (127_) 1971–1986

Lada Nova Nova Estate (2104) 1984–2012

Peugeot 104104 1972–1988104 Coupe 1973–1988

Porsche 911911 1963–1990911 Targa 1966–1990

Seat Fura Fura (25A) 1982–1986

Seat Panda Panda (141A) 1980–1986

Subaru Libero Libero Bus (E10, E12) 1983–2000

Suzuki Super Carry Super Carry Bus (ED) 1985–1999

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KMSVU 400 350

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)