Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:27

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-multiset-480-430-mm-komplet-z-adapterem-sv-u-kmsvu-480-430-p-424.html




# Wycieraczki VISEE MULTISET 480/430 mm do Honda Civic IV Shuttle, Suzuki Grand Vitara I, Suzuki Alto V – komplet z adapterem SV-U (KMSVU 480 430)

| | |
|---|---|
| Cena | **55,90 zł** |
| Numer katalogowy | **KMSVU 480 430** |
| Kod producenta | **KMSVU 480 430** |
| Kod EAN | **5903728052854** |

## Opis produktu

### Wycieraczki VISEE MULTISET 480/430 mm – komplet z adapterem SV-U

VISEE MULTISET – płaskie pióra z wymiennym adapterem, dopasowanym do mocowania ramienia w Twoim aucie. Mocowanie: **SV-U**.

### Dlaczego warto

- Płaska konstrukcja bez widocznego stelaża
- Adapter dobrany do typu mocowania
- Równy docisk gumy do szyby
- Prosta wymiana bez narzędzi

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Producent | VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska) |
| Linia produktu | MULTISET |
| Rodzaj | Komplet na przednią szybę |
| Pióro kierowcy | MSET 480/19 · mocowanie 5903728038698 |
| Pióro pasażera | MSET 430/17 · mocowanie 5903728038674 |
| Adapter (2 szt.) | MSET ADU · mocowanie 5903728038964 |
| Ilość w opakowaniu | 2 szt. |
| Kod produktu | KMSVU 480 430 |
| EAN | 5903728052854 |

### Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

**Daihatsu Sirion**Sirion (M1) 1998–2005

**Honda Civic**Civic IV Shuttle (EE, EF) 1988–1995

**Suzuki Alto**Alto V (HA12_, HA23_, HA22_) 2000–2002Alto IV (EF, SH410_) 1993–2002

**Suzuki Grand Vitara**Grand Vitara I (FT, HT) 1998–2006Grand Vitara I Open Off-Road Vehicle (GT) 1998–2003

## Bezpieczeństwo produktu

### Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KMSVU 480 430, EAN 5903728052854

### Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)