Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:27

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-multiset-500-350-mm-komplet-z-adapterem-sv-u-kmsvu-500-350-p-171.html



Wycieraczki VISEE MULTISET 500/350 mm do Ford Escort II, Peugeot 204, Lada Nova – komplet z adapterem SV-U (KMSVU 500 350)

Cena	**55,90 zł**
Numer katalogowy	**KMSVU 500 350**
Kod producenta	**KMSVU 500 350**

Opis produktu

Wycieraczki VISEE MULTISET 500/350 mm – komplet z adapterem SV-U

VISEE MULTISET – płaskie pióra z wymiennym adapterem, dopasowanym do mocowania ramienia w Twoim aucie. Mocowanie: **SV-U**.

Dlaczego warto

- Płaska konstrukcja bez widocznego stelaża
- Adapter dobrany do typu mocowania
- Równy docisk gumy do szyby
- Prosta wymiana bez narzędzi

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	MULTISET
Rodzaj	Komplet na przednią szybę
Pióro kierowcy	MSET 500/20 · mocowanie 5903728038704
Pióro pasażera	MSET 350/14 · mocowanie 5903728038643
Adapter (2 szt.)	MSET ADU · mocowanie 5903728038964
Ilość w opakowaniu	2 szt.
Kod produktu	KMSVU 500 350

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

Austin Montego Montego Estate (XE) 1984–1992

Ford Escort Escort II Turnier 1975–1981Escort II (ATH) 1973–1980

Jeep Wrangler Wrangler I (YJ, SJ_) 1986–1996

Lada 1200-16001200-1600 1970–2005

Lada Nova Nova (2105) 1981–2012

Peugeot 204204 Coupe 1969–1970204 Break 1968–1977204 Convertible 1967–1970

Peugeot 304304 Break (_04D_) 1970–1980304 Convertible (_04B_) 1970–1976304 Coupe (_04C_) 1970–1975304 (_04M_) 1969–1979

Proton Persona 300 Persona 300 (C9_M) 1996–2004

Rover Montego Montego Estate (XE) 1984–1993

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KMSVU 500 350

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)