Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:38

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-multiset-500-380-mm-komplet-z-adapterem-sv-u-kmsvu-500-380-p-430.html



Wycieraczki VISEE MULTISET 500/380 mm do Ford Fiesta, Honda Civic I, Ford Transit – komplet z adapterem SV-U (KMSVU 500 380)

Cena	**55,90 zł**
Numer katalogowy	**KMSVU 500 380**
Kod producenta	**KMSVU 500 380**
Kod EAN	**5903728052885**

Opis produktu

Wycieraczki VISEE MULTISET 500/380 mm – komplet z adapterem SV-U

VISEE MULTISET – płaskie pióra z wymiennym adapterem, dopasowanym do mocowania ramienia w Twoim aucie. Mocowanie: **SV-U**.

Dlaczego warto

- Płaska konstrukcja bez widocznego stelaża
- Adapter dobrany do typu mocowania
- Równy docisk gumy do szyby
- Prosta wymiana bez narzędzi

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	MULTISET
Rodzaj	Komplet na przednią szybę
Pióro kierowcy	MSET 500/20 · mocowanie 5903728038704
Pióro pasażera	MSET 380/15 · mocowanie 5903728038650
Adapter (2 szt.)	MSET ADU · mocowanie 5903728038964
Ilość w opakowaniu	2 szt.
Kod produktu	KMSVU 500 380
EAN	5903728052885

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

Daihatsu Terios Terios (J1_) 1997–2006

Ford Fiesta Fiesta Hatchback Van (WFVT) 1977–1986

Ford Granada Granada Turnier (GGNL) 1972–1977

Honda Civic Civic I Hatchback (SB) 1972–1983

Ford Transit Transit Bus (V_ _) 1977–1986Transit Van (V_ _) 1977–1986Transit Van (72E, 71E) 1971–1978Transit Bus (72E, 73E) 1965–1978Transit Van (81E) 1965–1973Transit Van 1957–1967Transit Bus 1955–1967

Lancia Thema Thema (834_) 1984–1994

Alfa Romeo Alfasud Alfasud Sprint (902_) 1976–1989

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KMSVU 500 380, EAN 5903728052885

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)