Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:19

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-multiset-500-500-mm-komplet-z-adapterem-sv-b-kmsvb-500-500-p-179.html



Wycieraczki VISEE MULTISET 500/500 mm do BMW Seria 1 E88, Mini Mini – komplet z adapterem SV-B (KMSVB 500 500)

Cena	**55,90 zł**
Numer katalogowy	**KMSVB 500 500**
Kod producenta	**KMSVB 500 500**
Kod EAN	**5903728050997**

Opis produktu

Wycieraczki VISEE MULTISET 500/500 mm – komplet z adapterem SV-B

VISEE MULTISET – płaskie pióra z wymiennym adapterem, dopasowanym do mocowania ramienia w Twoim aucie. Mocowanie: **SV-B**.

Dlaczego warto

- Płaska konstrukcja bez widocznego stelaża
- Adapter dobrany do typu mocowania
- Równy docisk gumy do szyby
- Prosta wymiana bez narzędzi

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	MULTISET
Rodzaj	Komplet na przednią szybę
Pióro kierowcy	MSET 500/20 · mocowanie 5903728038704
Pióro pasażera	MSET 500/20 · mocowanie 5903728038704
Adapter (2 szt.)	MSET ADB · mocowanie 5903728038988
Ilość w opakowaniu	2 szt.
Kod produktu	KMSVB 500 500
EAN	5903728050997

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

BMW 11 Convertible (E88) 2007–20131 Coupe (E82) 2007–20131 (E81) 2006–20121 (E87) 2004–2011

Mini Mini Mini Roadster (R59) 2011–2015Mini Coupe (R58) 2010–2015

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KMSVB 500 500, EAN 5903728050997

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)