Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:38

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-multiset-530-480-mm-komplet-z-adapterem-sv-c-kmsvc-530-480-p-795.html



Wycieraczki VISEE MULTISET 530/480 mm do VW Polo IV, Seat Ibiza III, Seat Cordoba – komplet z adapterem SV-C (KMSVC 530 480)

Cena	**55,90 zł**
Numer katalogowy	**KMSVC 530 480**
Kod producenta	**KMSVC 530 480**
Kod EAN	**5903728051390**

Opis produktu

Wycieraczki VISEE MULTISET 530/480 mm – komplet z adapterem SV-C

VISEE MULTISET – płaskie pióra z wymiennym adapterem, dopasowanym do mocowania ramienia w Twoim aucie. Mocowanie: **SV-C**.

Dlaczego warto

- Płaska konstrukcja bez widocznego stelaża
- Adapter dobrany do typu mocowania
- Równy docisk gumy do szyby
- Prosta wymiana bez narzędzi

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	MULTISET
Rodzaj	Komplet na przednią szybę
Pióro kierowcy	MSET 530/21 · mocowanie 5903728038711
Pióro pasażera	MSET 480/19 · mocowanie 5903728038698
Adapter (2 szt.)	MSET ADC · mocowanie 5903728038995
Ilość w opakowaniu	2 szt.
Zamienniki	Bosch A974S
Kod produktu	KMSVC 530 480
EAN	5903728051390

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

Seat Cordoba Cordoba (6L2) 2002–2009

Seat Ibiza Ibiza III (6L1) 2002–2009

VW Polo Polo IV Saloon (9N2, 9N4) 2003–2010Polo IV (9N_, 9A_) 2001–2009

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KMSVC 530 480, EAN 5903728051390

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)