Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:28

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-multiset-530-480-mm-komplet-z-adapterem-sv-u-kmsvu-530-480-p-40.html



Wycieraczki VISEE MULTISET 530/480 mm do VW Golf IV, Skoda Octavia I, Audi A3 8L – komplet z adapterem SV-U (KMSVU 530 480)

Cena	**55,90 zł**
Numer katalogowy	**KMSVU 530 480**
Kod producenta	**KMSVU 530 480**
Kod EAN	**5903728052984**

Opis produktu

Wycieraczki VISEE MULTISET 530/480 mm – komplet z adapterem SV-U

VISEE MULTISET – płaskie pióra z wymiennym adapterem, dopasowanym do mocowania ramienia w Twoim aucie. Mocowanie: **SV-U**.

Dlaczego warto

- Płaska konstrukcja bez widocznego stelaża
- Adapter dobrany do typu mocowania
- Równy docisk gumy do szyby
- Prosta wymiana bez narzędzi

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	MULTISET
Rodzaj	Komplet na przednią szybę
Pióro kierowcy	MSET 530/21 · mocowanie 5903728038711
Pióro pasażera	MSET 480/19 · mocowanie 5903728038698
Adapter (2 szt.)	MSET ADU · mocowanie 5903728038964
Ilość w opakowaniu	2 szt.
Zamienniki	Bosch AR533S
Kod produktu	KMSVU 530 480
EAN	5903728052984

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

Volkswagen GolfVW Golf IV Variant (1J5) 1999–2006VW Golf VAN IV Variant (1J5) 1999–2006VW Golf IV (1J1) 1997–2007VW Golf IV Van (1J1) 1997–2004

Volkswagen BoraVW Bora Variant (1J6) 1999–2005VW Bora I (1J2) 1998–2013

Alfa Romeo 155155 (167_) 1992–1997

Alfa Romeo 166166 (936_) 1998–2007

Audi A3A3 (8L1) 1996–2003

Daihatsu Gran Gran Move (G3) od 1996

Honda Civic Civic VII Coupe (EM2) 2001–2005

Fiat Coupe Coupe (175_) 1993–2000

Honda Legend Legend II Coupe (KA) 1991–1996Legend II (KA) 1991–1996

Honda Prelude Prelude IV (BB_) 1992–1996

Kia Clarus Clarus Estate (GC) 1998–2000Clarus (K9A) 1996–2001

Lancia Dedra Dedra SW (835_) 1994–1999Dedra (835_) 1989–1999

Lancia Delta Delta II (836_) 1993–1999

Kia K2500K2500 Platform/Chassis (SD) od 2003

Kia K2700K2700 od 2006

Kia K2900K2900 od 2008

Lexus GSGS (JZS147_) 1993–1997

Kia Pregio Pregio Van (TB) od 1997

Kia Sephia Sephia (FA) 1995–1997Sephia Saloon (FA) 1993–1997

Kia Shuma Shuma II (FB) 2001–2004Shuma II Saloon (FB) 2001–2004Shuma Saloon (FB) 1996–2001Shuma I (FB) 1997–2001

Nissan 100NX100NX (B13) 1990–1994

Mitsubishi Galant Galant VII (E5_A, E7_A, E8_A) 1992–1996Galant VII Saloon (E5_A, E7_A, E8_A) 1992–1996

Nissan Almera Almera I (N15) 1995–2000Almera I Hatchback (N15) 1995–2000

Mitsubishi Lancer Lancer VI (CJ_, CP_, CK_) 1995–2003

Mitsubishi Sigma Sigma (F2_A, F1_A) 1990–1996

Mazda Xedos 6 Xedos 6 (CA) 1992–1999

Mazda Xedos 9 Xedos 9 (TA) 1993–2002

Proton GEN 2GEN 2 (CM_) od 2004

Nissan Primera Primera (P10) 1990–1996Primera Hatchback (P10) 1990–1996Primera Traveller (W10) 1990–1998

Nissan Sunny Sunny III Estate Van (Y10) 1990–2000Sunny III Traveller (Y10) 1990–2000Sunny III (N14, B13) 1990–1995Sunny III Hatchback (N14) 1990–1995Sunny III Liftback (N14) 1990–1995

Seat Arosa Arosa (6H1) 1997–2004

Nissan Vanette Vanette Bus (C22) 1986–1995Vanette Van (_C22) 1986–1995

Seat Cordoba Cordoba (6K1, 6K2) 1993–2002Cordoba Vario (6K5) 1996–2002Cordoba Vario Estate Van (6K5) 2000–2002 Cordoba (6L2) 2002–2009

Seat Ibiza Ibiza III (6L1) 2002–2009Ibiza II (6K1) 1993–2002

SsangYong Actyon Actyon Sports II od 2012Actyon II od 2012Actyon Sports I (QJ) od 2007Actyon I od 2005

Seat Leon Leon (1M1) 1999–2006

Škoda Fabia Fabia I Combi (6Y5) 2000–2007Fabia I Praktik (6Y5) 2000–2007Fabia I Saloon (6Y3) 1999–2007Fabia I (6Y2)

1999–2008

…oraz 16 innych modeli – sprawdź swoje auto w wyszukiwarce.

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KMSVU 530 480, EAN 5903728052984

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)