Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:38

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-multiset-550-350-mm-komplet-z-adapterem-sv-u-kmsvu-550-350-p-343.html



Wycieraczki VISEE MULTISET 550/350 mm do Nissan Juke, Hyundai Getz, Nissan Pixo – komplet z adapterem SV-U (KMSVU 550 350)

Cena	**55,90 zł**
Numer katalogowy	**KMSVU 550 350**
Kod producenta	**KMSVU 550 350**
Kod EAN	**5903728053011**

Opis produktu

Wycieraczki VISEE MULTISET 550/350 mm – komplet z adapterem SV-U

VISEE MULTISET – płaskie pióra z wymiennym adapterem, dopasowanym do mocowania ramienia w Twoim aucie. Mocowanie: **SV-U**.

Dlaczego warto

- Płaska konstrukcja bez widocznego stelaża
- Adapter dobrany do typu mocowania
- Równy docisk gumy do szyby
- Prosta wymiana bez narzędzi

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	MULTISET
Rodzaj	Komplet na przednią szybę
Pióro kierowcy	MSET 550/22 · mocowanie 5903728038728
Pióro pasażera	MSET 350/14 · mocowanie 5903728038643
Adapter (2 szt.)	MSET ADU · mocowanie 5903728038964
Ilość w opakowaniu	2 szt.
Zamienniki	Bosch AR553S
Kod produktu	KMSVU 550 350
EAN	5903728053011

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

Chevrolet Matiz Matiz (M200, M250) od 2005

Chevrolet Spark Spark (M150) 2000–2006Spark od 2005

Daewoo Matiz Matiz (M200, M250) 2005–2010

Daihatsu YRVYRV (M2) od 2001

Geely CKCK 2005–2011

Hyundai Getz Getz (TB) 2002–2010

Mitsubishi Mirage Mirage / Space Star VI Hatchback (A0_A) od 2012Mirage VI Saloon (A1_A) od 2013

Nissan Juke Juke (F15) 2010–2019Juke Van (F15) 2010–2019

Nissan Pixo Pixo (UA0) od 2009

Suzuki Alto Alto K10 2012–2014Alto VII (GF, HA25_, HA35_) od 2009

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KMSVU 550 350, EAN 5903728053011

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)