Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:21

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-multiset-550-450-mm-komplet-z-adapterem-sv-a-kmsva-550-450-p-738.html




# Wycieraczki VISEE MULTISET 550/450 mm do Opel Astra H Classic, Mercedes Klasa GLK – komplet z adapterem SV-A (KMSVA 550 450)

| | |
|---|---|
| Cena | **55,90 zł** |
| Numer katalogowy | **KMSVA 550 450** |
| Kod producenta | **KMSVA 550 450** |
| Kod EAN | **5903728050751** |

## Opis produktu

### Wycieraczki VISEE MULTISET 550/450 mm – komplet z adapterem SV-A

VISEE MULTISET – płaskie pióra z wymiennym adapterem, dopasowanym do mocowania ramienia w Twoim aucie. Mocowanie: **SV-A**.

### Dlaczego warto

- Płaska konstrukcja bez widocznego stelaża
- Adapter dobrany do typu mocowania
- Równy docisk gumy do szyby
- Prosta wymiana bez narzędzi

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Producent | VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska) |
| Linia produktu | MULTISET |
| Rodzaj | Komplet na przednią szybę |
| Pióro kierowcy | MSET 550/22 · mocowanie 5903728038728 |
| Pióro pasażera | MSET 450/18 · mocowanie 5903728038681 |
| Adapter (2 szt.) | MSET ADAIJLN · mocowanie 5903728038971 |
| Ilość w opakowaniu | 2 szt. |
| Zamienniki | Bosch A931S |
| Kod produktu | KMSVA 550 450 |
| EAN | 5903728050751 |

### Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

**Mercedes-Benz GLK-Class**GLK-Class (X204) 2008–2015

**Opel Astra**Astra H Classic Hatchback (A04) 2009–2014Astra H Classic Estate (A04) 2009–2014Astra H Saloon (A04) 2007–2010Astra H Classic Saloon (A04) 2009–2014Astra H Estate Van (L70) 2004–2014Astra H GTC (A04) 2005–2010Astra H (A04) 2004–2010Astra H Estate (A04) 2004–2010Astra H Twintop (A04) 2005–2010

## Bezpieczeństwo produktu

### Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KMSVA 550 450, EAN 5903728050751

### Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)