Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:39

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-multiset-550-550-mm-komplet-z-adapterem-sv-u-kmsvu-550-550-p-13.html



Wycieraczki VISEE MULTISET 550/550 mm do Fiat Ducato, Ford Transit Tourneo, Peugeot Partner – komplet z adapterem SV-U (KMSVU 550 550)

Cena	**55,90 zł**
Numer katalogowy	**KMSVU 550 550**
Kod producenta	**KMSVU 550 550**
Kod EAN	**5903728053097**

Opis produktu

Wycieraczki VISEE MULTISET 550/550 mm – komplet z adapterem SV-U

VISEE MULTISET – płaskie pióra z wymiennym adapterem, dopasowanym do mocowania ramienia w Twoim aucie. Mocowanie: **SV-U**.

Dlaczego warto

- Płaska konstrukcja bez widocznego stelaża
- Adapter dobrany do typu mocowania
- Równy docisk gumy do szyby
- Prosta wymiana bez narzędzi

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	MULTISET
Rodzaj	Komplet na przednią szybę
Pióro kierowcy	MSET 550/22 · mocowanie 5903728038728
Pióro pasażera	MSET 550/22 · mocowanie 5903728038728
Adapter (2 szt.)	MSET ADU · mocowanie 5903728038964
Ilość w opakowaniu	2 szt.
Kod produktu	KMSVU 550 550
EAN	5903728053097

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

Mercedes-Benz CLKCLK Convertible (A208) 1998–2002CLK (C208) 1997–2003

Audi 100100 C4 Avant (4A5) 1990–1994100 C4 Saloon (4A2) 1990–1994

Cadillac BLSBLS od 2006

Chevrolet Avalanche Avalanche 2000–2013

Chrysler 300C300C (LX) 2011–2023300C (LX, LE) od 2004300C Touring (LX, LE) 2004–2010

Chrysler Cirrus Cirrus 1994–2000

Chrysler Crossfire Crossfire Roadster 2004–2008Crossfire 2003–2008

Chevrolet Corvette Corvette Coupe (C5) 1997–2004Corvette Convertible 1997–2004Corvette 1983–1997

Chrysler Pacifica Pacifica 2003–2008

Chevrolet Impala Impala Saloon 1999–2005

Chrysler Sebring Sebring Convertible (JR) 2001–2007Sebring (JR) 2001–2007

Chrysler Stratus Stratus (JA) 1995–2001

Chevrolet Silverado Silverado 1500 od 2003

Daewoo Lublin Lublin II Van od 1997Lublin II Bus 1999–2002Lublin II Platform/Chassis od 1997

Chevrolet Suburban Suburban (GMT 900) od 2007

Chevrolet Tahoe Tahoe (B2W) 1999–2006

Dodge Challenger Challenger Coupe od 2007

Chevrolet Trailblazer Trailblazer (KC_) 2001–2009

Dodge Magnum Magnum Estate 2004–2008

Dodge RAMRAM 1500 Crew Cab Pickup 2001–2008

Dodge Stratus Stratus 1995–2001

Citroën Jumper Jumper I Bus (230P) 1994–2002Jumper I Van (230L) 1994–2002

GMC Sierra Sierra 1500 Crew Cab Pickup od 2013Sierra 1500 Extended Cab Pickup od 2014Sierra 2500 HD Crew Cab Pickup 2006–2007Sierra 2500 HD Extended Cab Pickup 2001–2007Sierra 2500 HD Standard Cab Pickup 2001–2007

GMC Yukon Yukon (GMT900) 2010–2014Yukon XL 1500 1999–2005

Fiat Ducato Ducato Bus (244_) od 2001Ducato Bus (230_) 1994–2002Ducato Van (230_) 1994–2002Ducato Platform/Chassis (230_) 1994–2002

Ford Transit Transit Platform/Chassis (T_ _) 1985–1992Transit Tourneo Bus 1994–2014

Honda Shuttle Shuttle (RA) 1994–2004

LDV Maxus Maxus Van 2005–2009

Land Rover Range Rover Range Rover II (P38A) 1994–2002

Lincoln Navigator Navigator (U326) 2006–2017

Lincoln Town CAR Town CAR III 1997–2011

MG ZTZT 2001–2005

MG ZT- TZT- T 2001–2005

Mercedes-Benz M-ClassM-Class (W163) 1998–2005

Mercedes-Benz SLKSLK (R170) 1996–2004

Peugeot 605605 (6B) 1989–1999

RAM 15001500 Crew Cab Pickup (DS) 2010–20181500 Extended Cab Pickup (DS) 2010–20181500 Standard Cab Pickup (DS) 2010–2018

Rover 7575 I Tourer (RJ) 2001–200575 (RJ) 1999–2005

Peugeot Boxer Boxer Van (244) 2001–2006Boxer Bus (244, Z_) 2001–2006Boxer Platform/Chassis (244) 2001–2006Boxer Bus (230P) 1994–2002Boxer Platform/Chassis (ZCT_) 1994–2002Boxer Van (230L) 1994–2002

...oraz 4 innych modeli – sprawdź swoje auto w wyszukiwarce.

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KMSVU 550 550, EAN 5903728053097

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)