Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:39

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-multiset-580-530-mm-komplet-z-adapterem-sv-k-kmsvk-580-530-p-761.html



Wycieraczki VISEE MULTISET 580/530 mm do Porsche 911, Porsche 718 Boxster, Porsche Boxster – komplet z adapterem SV-K (KMSVK 580 530)

Cena	**55,90 zł**
Numer katalogowy	**KMSVK 580 530**
Kod producenta	**KMSVK 580 530**
Kod EAN	**5903728052298**

Opis produktu

Wycieraczki VISEE MULTISET 580/530 mm – komplet z adapterem SV-K

VISEE MULTISET – płaskie pióra z wymiennym adapterem, dopasowanym do mocowania ramienia w Twoim aucie. Mocowanie: **SV-K**.

Dlaczego warto

- Płaska konstrukcja bez widocznego stelaża
- Adapter dobrany do typu mocowania
- Równy docisk gumy do szyby
- Prosta wymiana bez narzędzi

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	MULTISET
Rodzaj	Komplet na przednią szybę
Pióro kierowcy	MSET 580/23 · mocowanie 5903728038735
Pióro pasażera	MSET 530/21 · mocowanie 5903728038711
Adapter (2 szt.)	MSET ADK · mocowanie 5903728039046
Ilość w opakowaniu	2 szt.
Zamienniki	Bosch A697S
Kod produktu	KMSVK 580 530
EAN	5903728052298

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

Porsche 718718 Boxster (982) od 2016718 Boxster Spyder (982) od 2019718 Cayman (982) od 2016

Porsche 911911 Targa (992) 2020–2024911 (992) od 2019911 Targa (991) 2014–2019911 (991) 2011–2020911 Convertible (992) 2019–2024911 Convertible (991) 2012–2020911 Speedster (991) 2018–2020

Porsche Boxster Boxster (981) 2012–2016Boxster Spyder (981) 2015–2016

Porsche Cayman Cayman (981) 2013–2016

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KMSVK 580 530, EAN 5903728052298

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)