Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:19

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-multiset-600-450-mm-komplet-z-adapterem-sv-d-kmsvd-600-450-p-868.html



Wycieraczki VISEE MULTISET 600/450 mm do Renault Megane II, Renault Talisman – komplet z adapterem SV-D (KMSVD 600 450)

Cena	**55,90 zł**
Numer katalogowy	**KMSVD 600 450**
Kod producenta	**KMSVD 600 450**
Kod EAN	**5903728052014**

Opis produktu

Wycieraczki VISEE MULTISET 600/450 mm – komplet z adapterem SV-D

VISEE MULTISET – płaskie pióra z wymiennym adapterem, dopasowanym do mocowania ramienia w Twoim aucie. Mocowanie: **SV-D**.

Dlaczego warto

- Płaska konstrukcja bez widocznego stelaża
- Adapter dobrany do typu mocowania
- Równy docisk gumy do szyby
- Prosta wymiana bez narzędzi

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	MULTISET
Rodzaj	Komplet na przednią szybę
Pióro kierowcy	MSET 600/24 · mocowanie 5903728038742
Pióro pasażera	MSET 450/18 · mocowanie 5903728038681
Adapter (2 szt.)	MSET ADD · mocowanie 5903728039008
Ilość w opakowaniu	2 szt.
Zamienniki	Bosch A115S
Kod produktu	KMSVD 600 450
EAN	5903728052014

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

Renault Talisman Talisman (LP_) 2015–2022Talisman Grandtour (KP_) 2016–2022

Renault Megane Megane IV Grandtour (K9A/M/N_) od 2016Megane IV Saloon (LVA/M/N) od 2016Megane IV Hatchback (B9A/M/N_) od 2015Megane II Estate (KM0/1_) 2003–2009Megane II Saloon (LM0/1_) od 2003Megane II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 2003–2009Megane II Estate Van (KM_) 2003–2009Megane II Hatchback Van (KM0/2_) 2003–2009Megane II (BM0/1_, CM0/1_) 2002–2009

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KMSVD 600 450, EAN 5903728052014

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)