Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:20

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-multiset-600-480-mm-komplet-z-adapterem-sv-k-kmsvk-600-480-p-70.html



Wycieraczki VISEE MULTISET 600/480 mm do VW Golf VI, VW Passat B7, Honda Civic XI – komplet z adapterem SV-K (KMSVK 600 480)

Cena	**55,90 zł**
Numer katalogowy	**KMSVK 600 480**
Kod producenta	**KMSVK 600 480**
Kod EAN	**5903728052328**

Opis produktu

Wycieraczki VISEE MULTISET 600/480 mm – komplet z adapterem SV-K

VISEE MULTISET – płaskie pióra z wymiennym adapterem, dopasowanym do mocowania ramienia w Twoim aucie. Mocowanie: **SV-K**.

Dlaczego warto

- Płaska konstrukcja bez widocznego stelaża
- Adapter dobrany do typu mocowania
- Równy docisk gumy do szyby
- Prosta wymiana bez narzędzi

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	MULTISET
Rodzaj	Komplet na przednią szybę
Pióro kierowcy	MSET 600/24 · mocowanie 5903728038742
Pióro pasażera	MSET 480/19 · mocowanie 5903728038698
Adapter (2 szt.)	MSET ADK · mocowanie 5903728039046
Ilość w opakowaniu	2 szt.
Zamienniki	Bosch A620S
Kod produktu	KMSVK 600 480
EAN	5903728052328

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

BYD Atto 2 Atto 2 od 2024

BYD Seal Seal od 2022

Audi Q2Q2 (GAB, GAG) od 2016

Honda Civic Civic XI Hatchback (FL) od 2022Civic XI Saloon (FE) od 2021

Polestar Polestar 2 Polestar 2 (534) od 2019

Volkswagen CCVW CC B7 (358) 2011–2016

Volkswagen GolfVW Golf VI Convertible (517) 2011–2016

Volkswagen JettaVW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 2010–2018

Volkswagen PassatVW Passat Alltrack B7 Variant (365) 2012–2014VW Passat B7 (362) 2010–2014VW Passat B7 Variant (365) 2010–2015VW Passat B7 Estate Van (365) 2010–2014

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KMSVK 600 480, EAN 5903728052328

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)