Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:27

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-multiset-650-380-mm-komplet-z-adapterem-sv-c-kmsvc-650-380-p-274.html



Wycieraczki VISEE MULTISET 650/380 mm do Ford Fiesta, Citroën Berlingo, Peugeot Partner – komplet z adapterem SV-C (KMSVC 650 380)

Cena	**55,90 zł**
Numer katalogowy	**KMSVC 650 380**
Kod producenta	**KMSVC 650 380**
Kod EAN	**5903728051611**

Opis produktu

Wycieraczki VISEE MULTISET 650/380 mm – komplet z adapterem SV-C

VISEE MULTISET – płaskie pióra z wymiennym adapterem, dopasowanym do mocowania ramienia w Twoim aucie. Mocowanie: **SV-C**.

Dlaczego warto

- Płaska konstrukcja bez widocznego stelaża
- Adapter dobrany do typu mocowania
- Równy docisk gumy do szyby
- Prosta wymiana bez narzędzi

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	MULTISET
Rodzaj	Komplet na przednią szybę
Pióro kierowcy	MSET 650/26 · mocowanie 5903728038766
Pióro pasażera	MSET 380/15 · mocowanie 5903728038650
Adapter (2 szt.)	MSET ADC · mocowanie 5903728038995
Ilość w opakowaniu	2 szt.
Zamienniki	Bosch A432S
Kod produktu	KMSVC 650 380
EAN	5903728051611

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

Citroën Berlingo Berlingo Box Body/MPV (B9) 2008–2021Berlingo Platform/Chassis (B9) 2008–2021Berlingo / Berlingo First Box Body/MPV (M_) 1996–2011Berlingo Multispace (B9) 2008–2021

Ford Fiesta Fiesta Saloon 2010–2017Fiesta VI (CB1, CCN) 2008–2018Fiesta VI Van 2008–2017

Peugeot Partner Partner Platform/Chassis od 2009Partner Box Body/MPV od 2008Partner Origin MPV (G_) 2008–2013Partner

Origin Box Body/MPV (G_) 2008–2015Partner Tepee od 2008

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KMSVC 650 380, EAN 5903728051611

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)