Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:21

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-multiset-650-400-mm-komplet-z-adapterem-sv-k-kmsvk-650-400-p-267.html



Wycieraczki VISEE MULTISET 650/400 mm do Hyundai Tucson, Seat Leon SC, Seat Ibiza V – komplet z adapterem SV-K (KMSVK 650 400)

Cena	**55,90 zł**
Numer katalogowy	**KMSVK 650 400**
Kod producenta	**KMSVK 650 400**
Kod EAN	**5903728052397**

Opis produktu

Wycieraczki VISEE MULTISET 650/400 mm – komplet z adapterem SV-K

VISEE MULTISET – płaskie pióra z wymiennym adapterem, dopasowanym do mocowania ramienia w Twoim aucie. Mocowanie: **SV-K**.

Dlaczego warto

- Płaska konstrukcja bez widocznego stelaża
- Adapter dobrany do typu mocowania
- Równy docisk gumy do szyby
- Prosta wymiana bez narzędzi

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	MULTISET
Rodzaj	Komplet na przednią szybę
Pióro kierowcy	MSET 650/26 · mocowanie 5903728038766
Pióro pasażera	MSET 400/16 · mocowanie 5903728038667
Adapter (2 szt.)	MSET ADK · mocowanie 5903728039046
Ilość w opakowaniu	2 szt.
Zamienniki	Bosch A945S
Kod produktu	KMSVK 650 400
EAN	5903728052397

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

BMW X1X1 (U11) od 2022X1 Van (F48) 2015–2022X1 (F48) 2014–2022

Citroën C3 AircrossC3 Aircross II Van (2R_, 2C_) od 2019C3 Aircross II (2R_, 2C_) od 2017

Honda ZR-VZR-V od 2023

Hyundai Tucson Tucson (NX4E, NX4A) od 2020

Opel Crossland Crossland X Van od 2018Crossland X / Crossland (P17, P2QO) od 2017

Seat Ibiza Ibiza V (KJ1, KJG) od 2017

Seat Leon Leon (5F1) 2012–2020Leon Hatchback Van (5F1) 2012–2020Leon SC (5F5) 2013–2018Leon ST (5F8) 2012–2020
Leon ST Estate Van (5F8) 2013–2020

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KMSVK 650 400, EAN 5903728052397

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)