Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:27

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-multiset-650-430-mm-komplet-z-adapterem-sv-a-kmsva-650-430-p-144.html



Wycieraczki VISEE MULTISET 650/430 mm do Peugeot 207 CC, Ford Focus II, Alpina B6 – komplet z adapterem SV-A (KMSVA 650 430)

Cena	**55,90 zł**
Numer katalogowy	**KMSVA 650 430**
Kod producenta	**KMSVA 650 430**
Kod EAN	**5903728050843**

Opis produktu

Wycieraczki VISEE MULTISET 650/430 mm – komplet z adapterem SV-A

VISEE MULTISET – płaskie pióra z wymiennym adapterem, dopasowanym do mocowania ramienia w Twoim aucie. Mocowanie: **SV-A**.

Dlaczego warto

- Płaska konstrukcja bez widocznego stelaża
- Adapter dobrany do typu mocowania
- Równy docisk gumy do szyby
- Prosta wymiana bez narzędzi

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	MULTISET
Rodzaj	Komplet na przednią szybę
Pióro kierowcy	MSET 650/26 · mocowanie 5903728038766
Pióro pasażera	MSET 430/17 · mocowanie 5903728038674
Adapter (2 szt.)	MSET ADAIJLN · mocowanie 5903728038971
Ilość w opakowaniu	2 szt.
Zamienniki	Bosch A977S
Kod produktu	KMSVA 650 430
EAN	5903728050843

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

Alpina B6B6 Convertible (F12) 2011–2016B6 Gran Coupe (F06) 2014–2016B6 Coupe (F13) 2011–2016

Ford Focus Focus II Convertible 2006–2010Focus II Saloon (DB_, FCH, DH) 2005–2012Focus II (DA_, HCP, DP) 2004–2012Focus II Turnier (DA_, FFS, DS) 2004–2012

Peugeot 207207 SW (WK_) 2007–2013207 Hatchback Van (WA_, WC_) od 2007207 SW Estate Van (WK_) 2007–2012207

(WA_, WC_) 2006–2015207 CC (WD_) 2007–2015

Porsche 924924 1975–1989

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KMSVA 650 430, EAN 5903728050843

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)