Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:20

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-multiset-650-480-mm-komplet-z-adapterem-sv-k-kmsvk-650-480-p-30.html



Wycieraczki VISEE MULTISET 650/480 mm do VW Passat B8, Skoda Octavia IV, VW Arteon – komplet z adapterem SV-K (KMSVK 650 480)

Cena	**55,90 zł**
Numer katalogowy	**KMSVK 650 480**
Kod producenta	**KMSVK 650 480**
Kod EAN	**5903728052427**

Opis produktu

Wycieraczki VISEE MULTISET 650/480 mm – komplet z adapterem SV-K

VISEE MULTISET – płaskie pióra z wymiennym adapterem, dopasowanym do mocowania ramienia w Twoim aucie. Mocowanie: **SV-K**.

Dlaczego warto

- Płaska konstrukcja bez widocznego stelaża
- Adapter dobrany do typu mocowania
- Równy docisk gumy do szyby
- Prosta wymiana bez narzędzi

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	MULTISET
Rodzaj	Komplet na przednią szybę
Pióro kierowcy	MSET 650/26 · mocowanie 5903728038766
Pióro pasażera	MSET 480/19 · mocowanie 5903728038698
Adapter (2 szt.)	MSET ADK · mocowanie 5903728039046
Ilość w opakowaniu	2 szt.
Zamienniki	Bosch A102S
Kod produktu	KMSVK 650 480
EAN	5903728052427

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

Lamborghini Urus Urus od 2018

Porsche Panamera Panamera (970) 2009–2016

Škoda Octavia Octavia IV (NX3, NN3, PV3) od 2020Octavia IV Combi (NX5, PV5) od 2019

Tesla Model 3 Model 3 od 2017

Volkswagen ArteonVW Arteon Shooting Brake (3H9) 2020–2024VW Arteon (3H7, 3H8) 2017–2024

Volkswagen PassatVW Passat Alltrack B8 Variant (3G5, CB5) 2015–2024VW Passat B8 (3G2, CB2) 2014–2024VW Passat B8 Variant (3G5, CB5) 2014–2024

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KMSVK 650 480, EAN 5903728052427

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)