Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:20

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-multiset-650-480-mm-komplet-z-adapterem-sv-u-kmsvu-650-480-p-388.html



Wycieraczki VISEE MULTISET 650/480 mm do Nissan Qashqai III, Citroën C5 II, Renault Kadjar – komplet z adapterem SV-U (KMSVU 650 480)

Cena	**55,90 zł**
Numer katalogowy	**KMSVU 650 480**
Kod producenta	**KMSVU 650 480**
Kod EAN	**5903728053325**

Opis produktu

Wycieraczki VISEE MULTISET 650/480 mm – komplet z adapterem SV-U

VISEE MULTISET – płaskie pióra z wymiennym adapterem, dopasowanym do mocowania ramienia w Twoim aucie. Mocowanie: **SV-U**.

Dlaczego warto

- Płaska konstrukcja bez widocznego stelaża
- Adapter dobrany do typu mocowania
- Równy docisk gumy do szyby
- Prosta wymiana bez narzędzi

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	MULTISET
Rodzaj	Komplet na przednią szybę
Pióro kierowcy	MSET 650/26 · mocowanie 5903728038766
Pióro pasażera	MSET 480/19 · mocowanie 5903728038698
Adapter (2 szt.)	MSET ADU · mocowanie 5903728038964
Ilość w opakowaniu	2 szt.
Kod produktu	KMSVU 650 480
EAN	5903728053325

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

Citroën C5C5 I Estate Van (DE_) 2002–2004C5 II Estate Van (RE_) 2004–2008C5 I (DC_) 2001–2004

Honda FR-VFR-V (BE) 2004–2009

Hyundai Sonata Sonata VI (YF) 2010–2015

Infiniti MM (Y51) od 2010

Infiniti Q70Q70 (Y51) od 2013

Mega Club Club 1992–1999

Nissan Ariya Ariya (FE0) od 2020

Nissan Primera Primera Estate (WP12) od 2002

Nissan Qashqai Qashqai III (J12) od 2021

Renault Kadjar Kadjar (HA_, HL_) od 2015

Subaru Outback Outback (BR) od 2009

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KMSVU 650 480, EAN 5903728053325

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)