Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:36

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-multiset-650-530-mm-komplet-z-adapterem-sv-k-kmsvk-650-530-p-53.html



Wycieraczki VISEE MULTISET 650/530 mm do Audi A6 C7, VW Tiguan Allspace, Skoda Kodiaq II – komplet z adapterem SV-K (KMSVK 650 530)

Cena	**55,90 zł**
Numer katalogowy	**KMSVK 650 530**
Kod producenta	**KMSVK 650 530**
Kod EAN	**5903728052441**

Opis produktu

Wycieraczki VISEE MULTISET 650/530 mm – komplet z adapterem SV-K

VISEE MULTISET – płaskie pióra z wymiennym adapterem, dopasowanym do mocowania ramienia w Twoim aucie. Mocowanie: **SV-K**.

Dlaczego warto

- Płaska konstrukcja bez widocznego stelaża
- Adapter dobrany do typu mocowania
- Równy docisk gumy do szyby
- Prosta wymiana bez narzędzi

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	MULTISET
Rodzaj	Komplet na przednią szybę
Pióro kierowcy	MSET 650/26 · mocowanie 5903728038766
Pióro pasażera	MSET 530/21 · mocowanie 5903728038711
Adapter (2 szt.)	MSET ADK · mocowanie 5903728039046
Ilość w opakowaniu	2 szt.
Zamienniki	Bosch A638S
Kod produktu	KMSVK 650 530
EAN	5903728052441

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

Audi A6A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 2012–2018A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2011–2018A6 C7 (4G2, 4GC) 2010–2018

Audi A7A7 Sportback (4GA, 4GF) 2010–2018

Hongqi E-HS9E-HS9 od 2020

Land Rover Range Rover Evoque Range Rover Evoque (L551) od 2018

Porsche Cayenne Cayenne (9YA) 2017–2023Cayenne Coupe (9YB) od 2017

Skoda Kodiaq Kodiaq II (PS7) od 2024

Tesla Model Model X 2019–2026

VW Atlas Atlas (CA1, CA2, CA3) 2019–2023

VW Tayron Tayron (R41) od 2024

VW Tiguan Tiguan Allspace (BW2, BJ2) od 2017

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KMSVK 650 530, EAN 5903728052441

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)