Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:27

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-multiset-650-550-mm-komplet-z-adapterem-sv-c-kmsvc-650-550-p-461.html



Wycieraczki VISEE MULTISET 650/550 mm do Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Opel Movano C – komplet z adapterem SV-C (KMSVC 650 550)

Cena	**55,90 zł**
Numer katalogowy	**KMSVC 650 550**
Kod producenta	**KMSVC 650 550**
Kod EAN	**5903728051673**

Opis produktu

Wycieraczki VISEE MULTISET 650/550 mm – komplet z adapterem SV-C

VISEE MULTISET – płaskie pióra z wymiennym adapterem, dopasowanym do mocowania ramienia w Twoim aucie. Mocowanie: **SV-C**.

Dlaczego warto

- Płaska konstrukcja bez widocznego stelaża
- Adapter dobrany do typu mocowania
- Równy docisk gumy do szyby
- Prosta wymiana bez narzędzi

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	MULTISET
Rodzaj	Komplet na przednią szybę
Pióro kierowcy	MSET 650/26 · mocowanie 5903728038766
Pióro pasażera	MSET 550/22 · mocowanie 5903728038728
Adapter (2 szt.)	MSET ADC · mocowanie 5903728038995
Ilość w opakowaniu	2 szt.
Zamienniki	Bosch A225S
Kod produktu	KMSVC 650 550
EAN	5903728051673

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

Citroën Jumper Jumper III Bus od 2006Jumper III Platform/Chassis 2006–2023Jumper III Van 2006–2023Jumper II Bus (244, Z_) 2002–2006Jumper II Platform/Chassis (244) 2002–2006Jumper II Van (244) 2002–2006Jumper I Platform/Chassis (230) 1994–2002

Fiat Ducato Ducato Bus (250_) od 2006Ducato Platform/Chassis (250_) od 2006Ducato Van (250_) od 2006

Peugeot Boxer Boxer Bus od 2006Boxer Van od 2006Boxer Platform/Chassis od 2006

Opel Movano Movano C Platform/Chassis (U9, X250) 2021–2023Movano C Van (U9, X250) 2021–2023

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KMSVC 650 550, EAN 5903728051673

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)