Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:27

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-multiset-650-550-mm-komplet-z-adapterem-sv-u-kmsvu-650-550-p-564.html



Wycieraczki VISEE MULTISET 650/550 mm do Ford Transit, Toyota Venza, VW LT 28-35 II – komplet z adapterem SV-U (KMSVU 650 550)

Cena	**55,90 zł**
Numer katalogowy	**KMSVU 650 550**
Kod producenta	**KMSVU 650 550**
Kod EAN	**5903728053349**

Opis produktu

Wycieraczki VISEE MULTISET 650/550 mm – komplet z adapterem SV-U

VISEE MULTISET – płaskie pióra z wymiennym adapterem, dopasowanym do mocowania ramienia w Twoim aucie. Mocowanie: **SV-U**.

Dlaczego warto

- Płaska konstrukcja bez widocznego stelaża
- Adapter dobrany do typu mocowania
- Równy docisk gumy do szyby
- Prosta wymiana bez narzędzi

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	MULTISET
Rodzaj	Komplet na przednią szybę
Pióro kierowcy	MSET 650/26 · mocowanie 5903728038766
Pióro pasażera	MSET 550/22 · mocowanie 5903728038728
Adapter (2 szt.)	MSET ADU · mocowanie 5903728038964
Ilość w opakowaniu	2 szt.
Zamienniki	Bosch AR655S
Kod produktu	KMSVU 650 550
EAN	5903728053349

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

Ford Transit Transit Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2006–2014Transit Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2000–2014 Transit Van (FA_ _) 2000–2014Transit Tourneo Bus (FC_ _) 2000–2006Transit Tourneo Bus 1994–2014

Hyundai Highway Highway VAN 2001–2004

Hyundai Trajet Trajet (FO) 2000–2008Trajet Box Body/MPV (FO) 1999–2008

Lexus RXRX (_U3_) 2003–2008RX (_L1_) 2008–2015

Peugeot 405405 I Estate Van (15_) 1989–1992

Volkswagen LTVW LT 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK) 1996–2006

Toyota Venza Venza (_V1_) 2008–2016

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KMSVU 650 550, EAN 5903728053349

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)