Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:20

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-multiset-680-580-mm-komplet-z-adapterem-sv-c-kmsvc-680-580-p-938.html



Wycieraczki VISEE MULTISET 680/580 mm do Opel Meriva B – komplet z adapterem SV-C (KMSVC 680 580)

Cena	**55,90 zł**
Numer katalogowy	**KMSVC 680 580**
Kod producenta	**KMSVC 680 580**
Kod EAN	**5903728051741**

Opis produktu

Wycieraczki VISEE MULTISET 680/580 mm – komplet z adapterem SV-C

VISEE MULTISET – płaskie pióra z wymiennym adapterem, dopasowanym do mocowania ramienia w Twoim aucie. Mocowanie: **SV-C**.

Dlaczego warto

- Płaska konstrukcja bez widocznego stelaża
- Adapter dobrany do typu mocowania
- Równy docisk gumy do szyby
- Prosta wymiana bez narzędzi

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	MULTISET
Rodzaj	Komplet na przednią szybę
Pióro kierowcy	MSET 680/27 · mocowanie 5903728041483
Pióro pasażera	MSET 580/23 · mocowanie 5903728038735
Adapter (2 szt.)	MSET ADC · mocowanie 5903728038995
Ilość w opakowaniu	2 szt.
Kod produktu	KMSVC 680 580
EAN	5903728051741

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

Opel Meriva Meriva B VAN (S10) 2013–2017Meriva B MPV (S10) 2010–2017

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KMSVC 680 580, EAN 5903728051741

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)