Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:17

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-multiset-700-650-mm-komplet-z-adapterem-sv-b-kmsvb-700-650-p-442.html



Wycieraczki VISEE MULTISET 700/650 mm do Ford Kuga II, Ford C-MAX II, Mercedes Vito – komplet z adapterem SV-B (KMSVB 700 650)

Cena	**55,90 zł**
Numer katalogowy	**KMSVB 700 650**
Kod producenta	**KMSVB 700 650**
Kod EAN	**5903728051338**

Opis produktu

Wycieraczki VISEE MULTISET 700/650 mm – komplet z adapterem SV-B

VISEE MULTISET – płaskie pióra z wymiennym adapterem, dopasowanym do mocowania ramienia w Twoim aucie. Mocowanie: **SV-B**.

Dlaczego warto

- Płaska konstrukcja bez widocznego stelaża
- Adapter dobrany do typu mocowania
- Równy docisk gumy do szyby
- Prosta wymiana bez narzędzi

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	MULTISET
Rodzaj	Komplet na przednią szybę
Pióro kierowcy	MSET 700/28 · mocowanie 5903728038773
Pióro pasażera	MSET 650/26 · mocowanie 5903728038766
Adapter (2 szt.)	MSET ADB · mocowanie 5903728038988
Ilość w opakowaniu	2 szt.
Zamienniki	Bosch A100S, Bosch A311S
Kod produktu	KMSVB 700 650
EAN	5903728051338

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

Ford B-MAXB-MAX (JK) 2012–2017B-MAX Van (JK) 2012–2017

Ford C-MAXC-MAX II Van 2010–2019C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2010–2019

Ford Grand C-MAX Grand C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2010–2019Grand C-MAX Van 2010–2019

Ford Kuga Kuga II VAN 2014–2019Kuga II (DM2) od 2012

Peugeot 307307 SW Estate Van (3E_, 3H_) 2003–2009307 (3A/C) 2000–2012307 Break (3E) 2002–2009307 SW (3H) 2002–2009

Mercedes-Benz Viano Viano (W639) od 2003

Mercedes-Benz Vito Vito Bus (W639) od 2003Vito / Mixto Van (W639) 2003–2014

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KMSVB 700 650, EAN 5903728051338

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)