Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:17

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-multiset-700-700-mm-komplet-z-adapterem-sv-a-kmsva-700-700-p-403.html



Wycieraczki VISEE MULTISET 700/700 mm do VW Touran, Peugeot 407, VW Golf Plus V – komplet z adapterem SV-A (KMSVA 700 700)

Cena	**55,90 zł**
Numer katalogowy	**KMSVA 700 700**
Kod producenta	**KMSVA 700 700**
Kod EAN	**5903728050928**

Opis produktu

Wycieraczki VISEE MULTISET 700/700 mm – komplet z adapterem SV-A

VISEE MULTISET – płaskie pióra z wymiennym adapterem, dopasowanym do mocowania ramienia w Twoim aucie. Mocowanie: **SV-A**.

Dlaczego warto

- Płaska konstrukcja bez widocznego stelaża
- Adapter dobrany do typu mocowania
- Równy docisk gumy do szyby
- Prosta wymiana bez narzędzi

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	MULTISET
Rodzaj	Komplet na przednią szybę
Pióro kierowcy	MSET 700/28 · mocowanie 5903728038773
Pióro pasażera	MSET 700/28 · mocowanie 5903728038773
Adapter (2 szt.)	MSET ADAIJLN · mocowanie 5903728038971
Ilość w opakowaniu	2 szt.
Kod produktu	KMSVA 700 700
EAN	5903728050928

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

Citroën C6C6 (TD_) 2005–2012

Ford Galaxy Galaxy I (WGR) 1995–2006

Peugeot 407407 Coupe (6C_) od 2005407 (6D_) 2004–2011407 SW (6E_, 6D_) 2004–2011407 SW Estate Van (6E_) 2004–2010

Seat Alhambra Alhambra VAN (7V8, 7V9) 1996–2010Alhambra (7V8, 7V9) 1996–2010

VW Golf Golf Plus V (5M1, 521) 2004–2013

VW Sharan Sharan (7M8, 7M9, 7M6) 1995–2010

VW Touran Touran (1T1, 1T2) 2003–2010Touran Box Body/MPV (1T1, 1T2) 2003–2010

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KMSVA 700 700, EAN 5903728050928

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)