Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:27

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-multiset-750-650-mm-komplet-z-adapterem-sv-c-kmsvc-750-650-p-334.html



Wycieraczki VISEE MULTISET 750/650 mm do Peugeot 308 CC, Ford S-MAX, Citroën C4 II – komplet z adapterem SV-C (KMSVC 750 650)

Cena	**55,90 zł**
Numer katalogowy	**KMSVC 750 650**
Kod producenta	**KMSVC 750 650**
Kod EAN	**5903728051857**

Opis produktu

Wycieraczki VISEE MULTISET 750/650 mm – komplet z adapterem SV-C

VISEE MULTISET – płaskie pióra z wymiennym adapterem, dopasowanym do mocowania ramienia w Twoim aucie. Mocowanie: **SV-C**.

Dlaczego warto

- Płaska konstrukcja bez widocznego stelaża
- Adapter dobrany do typu mocowania
- Równy docisk gumy do szyby
- Prosta wymiana bez narzędzi

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	MULTISET
Rodzaj	Komplet na przednią szybę
Pióro kierowcy	MSET 750/30 · mocowanie 5903728038780
Pióro pasażera	MSET 650/26 · mocowanie 5903728038766
Adapter (2 szt.)	MSET ADC · mocowanie 5903728038995
Ilość w opakowaniu	2 szt.
Zamienniki	Bosch A120S
Kod produktu	KMSVC 750 650
EAN	5903728051857

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

Citroën C4C4 II (NC_) od 2009C4 II Hatchback Van (NC_) od 2009

Citroën DS4DS4 (NX_) 2011–2015

Citroën DS5DS5 2011–2015

DS DS 4 / DS 4 CrossbackDS 4 / DS 4 Crossback (NX_) 2015–2018

DS DS 5DS 5 (KF_) 2015–2018

Ford Galaxy Galaxy II (WA6) 2006–2015Galaxy MK II VAN (WA6) 2006–2015

Ford S-MAXS-MAX VAN (WA6) 2007–2014S-MAX (WA6) 2006–2014

Peugeot 308308 I (4A_, 4C_) 2007–2015308 SW I (4E_, 4H_) 2007–2014308 CC (4B_) 2009–2014

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KMSVC 750 650, EAN 5903728051857

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)